

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N°: 31780

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S

NIT: 901105686-5

CALLE 44 88 63

MEDELLIN

Teléfono: 32222

Email: direccion@eurocda.com

euroCDA
NIT. 901.105.686-5

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023/12/19 06 03 55	Nombre o razón social TATIANA BETANCUR ALZATE	Documento de identidad CC (X) NIT () N°: 1017158880
Dirección CR 29 57A 11 SUCRE BOSTON	Teléfono fijo o Número de Celular 3046725521	Ciudad MEDELLIN
Departamento		
Correo Electrónico restrepojorge385@gmail.com		

APROBADO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TTM558	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE 4X4
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 1017158880	Fecha de matrícula 2013-09-04	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión GASOLINA - GNV	VIN o Chasis 9FBH5RAJNEM025149
No de motor A400C039046	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica) 1998	Kilometraje 402677	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Cilindrada SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 135	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2024-09-02	Conversión GNV SI (X) NO () N/A ()	Fecha Vencimiento GNV 2024-03-04	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 6375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Toda valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultáneas (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	14.0			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.70			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	13.9			2.50	klux	SI
		Inclinación	2.40			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.94				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	7.81				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 45.6		Máxima 225	Unidad klux		



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254 F.A.S. VTEQ (Series: Francos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107), Visual: VTEQ AXLE30000/AXLE7000 LLantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: DPG 23253

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspeccionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: ISAAC ALFONSO ROMERO F.A.S.; EDWIN OCHOA CASTANEDA. Fotos: ISAAC ALFONSO ROMERO; EDWIN OCHOA CASTANEDA. Visual: EDWIN OCHOA CASTANEDA. Labrado: EDWIN OCHOA CASTANEDA.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Maria Cecilia Rodriguez Marulanda

Fin del Informe


euroCDA
NIT. 901.105.668-5


APROBADO