


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-12-28	Nombre o razón social MARLON ZAPATA				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71372193		
Dirección CRA 86C 53C-41		Teléfono 2222222		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTX101	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020237475	Fecha Matrícula 2020-02-08	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ267173		
No. Motor F4RE410C234914	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 66022	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
2023-12-28 GTX101 11:31				2023-12-28 GTX101 11:25			

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 78.30	Delantera Derecha	Valor 89.10	Trasera Izquierda	Valor 70.20	Trasera Derecha	Valor 71.20	Mínimo 40 %
Frenos								
Eficacia total 73.90	Mínimo 50 %	Fuerza Eje 1 izquierdo	Peso 2942.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 2601.00	Unidad N	Desequilibrio 11.60 30 %
		Eje 2 izquierdo	2200.00	3314.00	Eje 2 Derecho	2296.00	2925.00	4.18 30 %
Eficacia auxiliar 33.80	Mínimo 18 %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	%
		Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	%
		Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	%
Desviación lateral								
Eje 1 0.05	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual					
Cojinería	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Rótulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Limpialparabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Estante Tubos Escape	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

TABLA DE INSPECCIÓN		
TIPO DE INSPECCIÓN	TIPO	DETALLE
Eje	Requerida	✓ OK
Eje 1	✓ SI	✓ OK
Eje 2	✓ SI	✓ OK

 HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)