

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-02-16		Nombre o razón social JOSé CADAVID AGUDELO			
Dirección CARRERA 125#34AA-181		Teléfono 1111111		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa EQW261	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028712589		Fecha Matrícula 2018-11-14	Color Blanco artico	Combustible Diesel	VIN o Chasis BAFAR23L0KJ096617
No. Motor SA2P KJ096617	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 3198	Kilometraje 83625	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 71.90	Delantera Derecha	Valor 76.30	Trasera Izquierda	Valor 68.90	Trasera Derecha	Valor 77.60	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.40	50	%	Eje 1 izquierdo	4287.00	7354.00	N	Eje 1 Derecho	4184.00	5929.00	N	2.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	2704.00	5169.00	N	Eje 2 Derecho	2359.00	4709.00	N	12.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
	22.10	18	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral						
Eje 1 -0.08	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual									
Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Cojinería		CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Desempeñador	CUMPLE		Luces altas		CUMPLE	
Tacos	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Bastidor		CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Pernos		CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje1 llanta derecha		CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo		CUMPLE	
Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Rotulas superiores		CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha		CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Ancaje de Batería	CUMPLE		Ancaje Sillas		CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Terminales		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa		CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad		CUMPLE	
Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura		CUMPLE	
Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta		CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Retrovisores		CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos		CUMPLE	
Stop	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Direccionales		CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales		CUMPLE	
Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería		CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE					

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.15	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	3.89
Eje2	4.94	4.73

*steven zapata*

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.15	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	3.89
Eje2	4.94	4.73

*steven zapata*

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)