


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2024-06-12	MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	CC (X) NIT () CE () No. 1056300549		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 95 #52-60	2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR555	Colombia	Público	Camioneta	Nissan	Navara	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2015	10018034660	2014-09-08	Blanco	Diesel	MNTCCUD40Z0602258	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
YD25556138T	DIESEL	2488	174800	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.40		77.60		90.30		76.90
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	3421.00	6678.00	N	Eje 1 Derecho	3551.00	5536.00	N	3.66
			Eje 2 Izquierdo	2430.00	3442.00	N	Eje 2 Derecho	1844.00	3437.00	N	24.10*
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
16.60*	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.14	0.06						

Inspección Visual							
Tijeras	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE		
Andaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Laloneria y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Retravisores	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Cojineria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G1 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRIO
------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.13
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.76	4.54
Eje2	4.67	4.12

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Technog Ingenieria S.A.S. - Techno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)