


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00002134-2409

CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLIN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-09-05	Nombre o razón social: OSCAR DARIO GOEZ	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 71792855			
Dirección: MEDELLIN	Telefono: 3012846164	Ciudad: MEDELLIN		Departamento: ANTIOQUIA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: EQX630	Marca: JAC	Línea: HFC1037DKSF	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindraje: 1910 Kilometraje: 202593
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10030770256	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: OSCAR DARIO GOEZ



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor 59	Delantera Derecha			Valor 50	Trasera Izquierda			Valor 43	Trasera Derecha			Valor 40	Mínimo 40	Unidad %
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad			
52,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2507	5523	N	Eje 1 Derecho	2815	5131	N		10,9	30	%			
			Eje 2 Izquierdo	1999	4258	N	Eje 2 Derecho	2739	4267	N		27*	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad															
23,4	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										
Desviación Lateral																	
Eje 1	0,7	Eje 2	-0,8	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)						
Inspección Sensorial																	
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G5 Luz de parqueo		CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G5 Luz Interna		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA							
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G5 Luz Placa		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA							
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G5 Luces Altas		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA							
G1 Aseo General		CUMPLE		G5 Luces Bajas		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA							
G1 Espejos		CUMPLE		G5 Indicadores de tablero		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE							
G2 Pernos		CUMPLE		G5 Terminales Bateria		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE							
G2 Soportes		CUMPLE		G5 Anclaje de bateria		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE							
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE		G5 Desempeñador		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE							
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G6 Cruzeta		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA							
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6 Linterna		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA							
G2 Amortiguadores		CUMPLE		G6 Triangulos		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA							
G2 Tijeras		CUMPLE		G6 Banderola		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA							
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6 Tacos		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA							
G3 Retrovisores		CUMPLE		G6 Llanta de respuesto		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA							
G3 Pilo		CUMPLE		G6 Gato		CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura		CUMPLE							
G3 Dispositivo de velocidad		NO APLICA		G6 Herramienta		CUMPLE		G9 Tapiceria		CUMPLE							
G4 Parabrisas		CUMPLE		G6 Extintor		CUMPLE		G9 Cojineria		CUMPLE							
G4 Ventanillas		CUMPLE		G6 Botiquin		CUMPLE		G10 Caja de Direccion		CUMPLE							
G4 Puertas		CUMPLE		G6 Señales de advertencia		CUMPLE		G10 Terminales		CUMPLE							
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G10 Brazos Axiales		CUMPLE							
G4 Salidas emergencia y Martillo		NO APLICA		G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G11 Bastidor		CUMPLE							
G5 Direccionales		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G11 Pisos		CUMPLE							
G5 Stop		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G12 Promedio de Distancia		NO APLICA							
G5 Reversa		CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo		NO APLICA							

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,35
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,65	4,63
Eje 2	4,32	4,17

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.