

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA. NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
2024-10-19		Nombre o razón social HENRY SANCHEZ			
Dirección CLLE104AA 76 - 71		Teléfono 1000000		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESP415	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster croch
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10018069988	2019-03-27	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B6LJ05984
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE412C155737	OTTO	1998	106679	5	SI () NO ()
					

2024-10-19 ESP415 10:30

2024-10-19 ESP415 10:30

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.00	Delantera Derecha	Valor 68.90	Trasera Izquierda	Valor 80.00	Trasera Derecha	Valor 85.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
78.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2576.00	2925.00	N	Eje 1 Derecho	2837.00	3631.00	N	9.20	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1908.00	2864.00	N	Eje 2 Derecho	2124.00	2673.00	N	10.20	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
30.80	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad mkm
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	------------

Inspección Visual

Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Robotiles superiores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 llanta izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rim Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Bloqueo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rim Izquierdo	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Asec General	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rim Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cruseta	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rim Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rim Derecho	CUMPLE
Eje2 Rim Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rim Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Robotiles inferiores	CUMPLE	Soldados de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 Rim Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Úniforme	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Tapacarre	CUMPLE
Brazos Asiales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje4 Rim Derecho	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rim Derecho	CUMPLE	Direcciones	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Limpieparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G1 CARROZERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUELDAS (mm)		
Rueda de requesta	3.00	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.00	5.00
Eje2	3.12	3.45


GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomaq Argentina S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica integral)