

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00002621-2504



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:			
2025-04-02	MARDOQUEO CERON	CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 9655632	
Dirección:		Telefono:		Ciudad:	Departamento:
CRA 54 16		3127478505		MEDELLIN	ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO						
Placa:	Marca:	Linea:		Clase:	Modelo:	Cilindraje:
EQS282	JAC	HFC1037DKSF		CAMIONETA	2018	1910
Kilometraje:						
234612						
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:		Conductor:
PUBLICO	10024048676	DIESEL	BLANCO			MARDOQUEO CERON



Suspensión (Si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	70		61		56
				Trasera Derecha	Valor
					71
					Minimo
					40
					Unidad
					%

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
65,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3344	5915	N	Eje 1 Derecho	3443	5513	N	
			Eje 2 Izquierdo	2797	4316	N	Eje 2 Derecho	2858	3316	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
29,8	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral									
Eje 1	0	Eje 2	-0,7	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo	± 10
									Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial											
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería		CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería		CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE		
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE		
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		NO APLICA		
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo		NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.53
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,25	4,37
Eje 2	4,21	4,66



ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.