

## FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR17708



C.D.A LIVIANOS Y PESADOS  
GIRARDOTA  
NIT: 901298464  
VDA LA MATICA PARTE BAJA KM  
27 VIA BELLO BARB  
Tel - 6043222890  
GIRARDOTA - Antioquia  
CDAGIRARDOTA@GMAIL.COM

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2025-06-25 18:45:43	Nombre o Razón social ANDRES PATINO	Documento de Identidad CC(X) NIT( ) No. 70327317
Dirección CLL9#21-11	Teléfono fijo o Número de Celular 3234489499	Ciudad GIRARDOTA
Correo Electrónico DIEGOANDRES025@HOTMAIL.COM	Departamento Antioquia	

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa STE550	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2025	Número de licencia de tránsito 10035013701	Fecha de matrícula 2025-02-26	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD403SM163113
No de motor A460D059318	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 1333	Kilometraje 19820	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-02-25	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.60			2.5	klux	Si
		Inclinación	1.10			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	6.90			2.5	klux	Si
		Inclinación	1.20			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.10				klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	12.4				klux	Si
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.30				klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	14.2				klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 48.5			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 84.3	Delantera Derecha	Valor 74.7	Trasera Izquierda	Valor 73.6	Trasera Derecha	Valor 56.1	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3787	4424	N	Eje 1	4258	4493	N	11.1	20	30	%
Eje 2	2345	3120	N	Eje 2	2825	3394	N	17.0	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total			Valor 85.6		Mínimo 50		Unidad %				

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
32.2	18	%	Sumatoria Izquierdo	2335	N	Sumatoria Derecho	2629	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-2.90	-1.20					

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	6.60	6.30					
DERECHA	6.11	6.15					6.91

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces izquierdo: 32.9 cm
- Determinacion tipo bombillo izquierdo: HALOGENA
- Determinacion sensor de luz izquierdo: EUR
- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces derecho: 32.2 cm
- Determinacion tipo bombillo derecho: HALOGENA
- Determinacion sensor de luz derecho: EUR
- Longitud del cardan para vehículos livianos: 0.90 metros
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 6.99 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 6.95 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 6.21 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 6.19 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 6.11 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 6.50 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 6.18 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 6.16 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 6.90 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 6.80 mm

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.0	35.0				
DERECHA	36.0	34.5				30.5

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA