


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de prueba 2025-07-14	Nombre o razón social CRISTIAN CARVAJAL	Documentos de identidad CC (X) NIT () CÉ () N°. 1152707822								
Dirección CRA71#103D-19		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin		Departamento Antioquia				
DATOS DEL VEHICULO										
Placa EQW935	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique					
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10021880092	Fecha Matrícula 2017-06-15	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM474519					
No. Motor E410C047272	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 224476	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)				
										
2025-07-14 EQW935 15:09					2025-07-14 EQW935 15:08					

Suspensión (si aplica)											
Delantera			Valor	Delantera			Valor	Trasera			
Izquierda	73.50	Derecha	77.20	Izquierda	71.40	Derecha	78.30	Mínimo	Unidad		
Frenos											
Eficacia total 65.90	50	Unidad %	Fuerza 2645.00	Peso 3928.00	Unidad N	Fuerza 2718.00	Peso 4137.00	Unidad N	Desequilibrio 2.69	Maximo 30	Unidad %
Eje 1 izquierdo			Eje 2 izquierdo			Eje 3 Derecho			29.20*		
Eje 2 izquierdo 29.40	18	Unidad %	Eje 3 izquierdo			Eje 4 Derecho					
Eje 4 izquierdo			Eje 5 izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación lateral											
Eje 1 0.03	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Maximo +/-	10	Unidad mil/m			
Inspección Visual											
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE			
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería				CUMPLE			
Caja de dirección	CUMPLE	Andaie de Batería	CUMPLE	Ventanillas				CUMPLE			
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Lanta Izquierda	CUMPLE	Luz Placa				CUMPLE			
Luz interna	CUMPLE	Andaie Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo				CUMPLE			
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales				CUMPLE			
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos				CUMPLE			
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Exterior				CUMPLE			
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia				CUMPLE			
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas				CUMPLE			
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola				CUMPLE			
Limpiahabichuelas	CUMPLE	Resortes o Balastas	CUMPLE	Parabrisas				CUMPLE			
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato				CUMPLE			
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llantina y Pintura				CUMPLE			
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores				CUMPLE			
Botiquín	CUMPLE	Eje2 Lanta Derecha	CUMPLE	Cruceta				CUMPLE			
Eje1 Lanta Derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes				CUMPLE			
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa				CUMPLE			
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Lanta de repuesto	CUMPLE	Espesos				CUMPLE			
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Lanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo				CUMPLE			
Linternas	CUMPLE	Fisos	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.43
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.54	3.92
Eje2	3.66	3.76

steven zapata
STEVEN ZAPATA Serna

STEVEN ZAPAIA SERNA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)