



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 DIR: TRANSV.78 No 65 497 TEL.4082496

# FICHA TECNICA

## A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

|                                       |                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>24/08/2023 8:18:23 | Nombre o razón social<br>BRIAM ALEJANDRO RENDON SANCHEZ | Documento de identidad<br>CC: (X) NIT: ( ) CE: ( ) No: 1037599915 |
| Dirección<br>MEDELLIN                 | Teléfono<br>1                                           | Ciudad<br>MEDELLIN                                                |
|                                       |                                                         | Departamento<br>Antioquia                                         |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                        |                                            |                               |                       |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa<br>TGN368        | País<br>COLOMBIA                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>BUS          | Marca<br>CHEVROLET     | Línea<br>FRR                         |
| Modelo<br>2013         | No. de licencia de tránsito<br>10020361923 | Fecha matricula<br>04/10/2012 | Color<br>BLANCO VERDE | Combustible<br>DIESEL  | VIN o Chasis<br>9GCFRR905DB022739    |
| N. Motor<br>4HK1007916 | Tipo motor<br>4T                           | Cilindraje<br>5193            | Kilometraje           | Número de Sillas<br>40 | Vidrios polarizados<br>Si ( ) No (X) |
|                        |                                            |                               |                       |                        | Blindaje<br>Si ( ) No (X)            |

## 11. Labrado de llantas

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Izquierda    | Eje 1   | Derecha |
| 5mm          |         | 5mm     |
| Repuesto 4mm |         |         |
| Eje 2        |         |         |
| Izquierda    | Derecha |         |
| Externa      | Interna | Interna |
| 4mm          | 4mm     | 4mm     |

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             |       |                 |   |
|        |             | Total |                 |   |

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             |       |                 |   |
|        |             | Total |                 |   |

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

**E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375**

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aprobo: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                                              |  |
| E.1: Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehiculos de este tipo) |  |
| Aprobo: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                                                         |  |

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:  
11327

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

*Sebastian Gomez Castillo*  
JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



24/08/2023 8:18 TGN368



24/08/2023 8:18 TGN368

----- Fin del informe -----



VALIDO SOLO PARA  
FICHA TECNICA  
RESOLUCIÓN 0315  
DE FEBRERO DEL 2013