

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

## PARA VEHÍCULOS



**AUTOMAS**  
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00001477-2406

CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263533

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. (  ) NIT. (  ) CE. (  )  
Ciudad: GIRARDOTÁ  
Empresa: GIRDOTÁ  
Conductor: CARLOS ANDRES VANEGAS  
Departamento: ANTIOQUIA



DATOS DEL VEHICULO		
Placa:	Marca:	Línea:
SNO663	CHEVROLET	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10031660821	Combustible: DIESEL
		Teléfono: 3145268640
DATOS DEL VEHICULO		
Eje 1	Eje 2	Eje 3
-4,9		4,2
Eje 4		Eje 5
Máximo		± 10
Unidad		(m/km)

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE		G1 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE		G1 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA
G1 Asiento sillas			CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE		G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE		G1 Ejes llanta Derecha		NO APLICA
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Andeje de batería		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Andeje de batería		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Bandeleta		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Pitó			CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE		G1 Latonera Y Pintura		CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE		G1 Tapiceria		CUMPLE
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE		G1 Colinertia		CUMPLE
G1 Viermlillas			CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE		G1 Caja de Dirección		CUMPLE
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE		G1 Terminales		CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G1 Brazos Axiales		CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G1 Bastidor		CUMPLE
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G1 Pisos		CUMPLE
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G1 Promedio de Distancia		NO APLICA
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		G1 Promedio de Tiempo		NO APLICA

G1. CARROCERIA	G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7. LLANTAS
G2. SISTEMA DE SUSPENSION	G5. SISTEMA ELECTRICO	G8. RINES
G3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6. EQUIPO DE CARRETERA	G9. ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
Frenos / Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

estiven marimon : Inspección exterior, inspección interior (parte delantera), inspección habitáculo de motor.  
yeferson lopez : Inspección interior (parte trasera), Inspección parte baja del Vehículo e Inspección de rines y llantas  
Sillas,27

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.