



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO #:

532

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S

Resultado:

Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS

Aprobado

E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com

Cel. 321 605 16 10

RÉGIMEN COMÚN

NIT. 901409763-7

### Datos de la inspección

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE / R SOCIAL	EMPRESA
2024-10-07	2024-12-07	CAVITRANS S.A.S	CAVITRANS S.A.S
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
WLB427	3122212806	PÚBLICO	BUSETA
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2002	ACPM	24	Blanco verde
SOAT	REVISIÓN TM		COMENTARIOS
2024-10-22	2024-11-28		

### FOTOS DEL VEHÍCULO



Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

## RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tueras, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

## FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	Aprobado	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	Aprobado

## LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que comutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado

Aceite de transmisión	Aprobado	Agua	Aprobado
Aceite hidráulico	Aprobado	Combustible	Aprobado

## VISUAL EMISIONES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del tubo de escape	Aprobado	Descarga adecuada del tubo de escape	Aprobado

## DIRECCIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Cabrilla	Aprobado	No debe tener elementos soldados	Aprobado
Caja de dirección	Aprobado	Terminales de dirección	Aprobado
Brazos de dirección	Aprobado	Rodillos de giro	Aprobado
Fijación de la cabrilla	Aprobado	Nivel de aceite hidráulico	Aprobado
Funcionamiento de la bomba del hidráulico	Aprobado	Cruceta de dirección	Aprobado

## ESTADO EXTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Existencia y fijación del bomper delantero	Aprobado	Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas	Aprobado
Cierre adecuado de capó, baul y puertas	Aprobado	Ubicación y buen estado de placas laterales	Aprobado
Corrosión	Aprobado		

## ESTADO INTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Anclaje de la batería fugas en refrigeración	Aprobado	Control de la velocidad si aplica	Aprobado
Salidas de emergencia, accionamiento y demarcación	Aprobado	Puertas, chapas, seguros, asideros, manijas	Aprobado
Sillas de acuerdo a la licencia de tránsito	Aprobado	Cinturón (posición y estado)	Aprobado
Vidrios del vehículo	Aprobado		

## SISTEMA ELÉCTRICO

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del alternador	Aprobado	Estado del Arranque	Aprobado
Estado de la batería	Aprobado		

## ESTADO INTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Anclaje de la batería fugas en refrigeración	Aprobado	Control de la velocidad si aplica	Aprobado
Salidas de emergencia, accionamiento y demarcación	Aprobado	Puertas, chapas, seguros, asideros, manijas	Aprobado
Sillas de acuerdo a la licencia de tránsito	Aprobado	Cinturón (posición y estado)	Aprobado
Vidrios del vehículo	Aprobado		

## SISTEMA ELÉCTRICO

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del alternador	Aprobado	Estado del Arranque	Aprobado
Estado de la batería	Aprobado		