

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2024-11-06	Nombre o razón social: VIVIANA ANDREA ARAQUE RENDON					Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1033738506		
Dirección: KM 11 ALTO DEL ESCOBERO	Telefono: 3202762356					Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: WCO071	Marca: RENAULT	Línea: TRAFIC	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 1870	Kilometraje: 252151			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10029520774	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: VIVIANA ANDREA ARAQUE RENDON				



Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 65	Trasera Derecha	Valor 49	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos						Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
61,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3364	N	Eje 1 Derecho	3053	N	9,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3002	N	Eje 2 Derecho	3414	N	12,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Eje 1	-0,5	Eje 2	-0,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Anchaje sillín	NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Aseo General	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Espejos	NO APLICA	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G2 Pernos	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G2 Tijeras	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G3 Retrovisores	CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G3 Pito	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
G3 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G4 Parabrisas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE	
G5 Stop	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G6 RINES	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE							G7 LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	
		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE							G8: RINES	G11: CHASIS	
		G6 Gato	CUMPLE							G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	
		G6 Herramienta	CUMPLE									
		G6 Extintor	CUMPLE									
		G6 Botiquín	CUMPLE									
		G6 Señales de advertencia	CUMPLE									
		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
		G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA									

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.77	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,49	3,28
Eje 2	3,36	3,46

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-11-06	Nombre o razón social: VIVIANA ANDREA ARAQUE RENDON		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 1033738506		
Dirección: KM 11 ALTO DEL ESCOBERO	Teléfono: 3202762356		Ciudad: MEDELLIN			Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO								
Placa: WCO071	Marca: RENAULT	Línea: TRAFIC	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 1870	Kilometraje: 252151		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10029520774	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: VIVIANA ANDREA ARAQUE RENDON			



Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 65	Trasera Derecha	Valor 49	Mínimo 40	Unidad %					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Frenos										
61,2	50	%		Eje 1 Izquierdo	3364	Peso 6524	Unidad N	Eje 1 Derecho	3053	Peso 5513	Unidad N	Desequilibrio 9,2	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo	3002	4208	N	Eje 2 Derecho	3414	4719	N	12,1	30	%
28,1	18	%		Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	-0,5	Eje 2	-0,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Desviación Lateral

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Cojinería	CUMPLE	G13 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G8 Tapicería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G12 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G9 Cojinería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G9 Cojinería	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respaldo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.77
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,49	3,28
Eje 2	3,36	3,46

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.