


|  |   |                                      |     |                    |                  |
|--|---|--------------------------------------|-----|--------------------|------------------|
| Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS                           |   |                                      |     | NIT: 901259084-1   |                  |
| Fecha de inspección: 12/02/2024  |   | Consecutivo: 2024-3556               |     |                    |                  |
| Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958                              |   | Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05 |     |                    |                  |
| DATOS DEL PROPIETARIO  |   |                                      |     |                    |                  |
| Nombre o Razón Social: MONTOYA RAMIREZ GLADYS MARIA                    |   |                                      |     | DATOS DEL VEHICULO |                  |
| Cédula o NIT: 39386867   |   |                                      |     | Placa: SNV788      | Interno:         |
| CRITERIOS  | CUMPLE  | NO CUMPLE                            | N/A | Modelo: 2015       | Tipo: BUS        |
| Documento de identidad   | X   |                                      |     | Marca: CHEVROLET   | Kilometraje: GPS |
| Licencia de conducción   | X   |                                      |     |                    |                  |
| CRITERIOS  |   |                                      |     | SI                 | NO               |
| Tarjeta de propiedad   |   |                                      |     | X                  | 2013-12-03       |
| Tarjeta de operación   |   |                                      |     | X                  | 2025-12-22       |
| Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)                        |   |                                      |     | X                  | 2024-02-28       |
| Revisión Bimestral   |   |                                      |     | X                  | 2024-04-12       |
| Revisión tecno mecánica (vigente)                                      |   |                                      |     | X                  | 2024-06-13       |
| Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente) |   |                                      |     | X                  | 2024-12-18       |
| ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN  |   |                                      |     | CUMPLE             | NO CUMPLE        |
| EQUIPO DE CARRETERA  | 1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas  |                                      |     | X                  | NO APLICA        |
|  | 2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos |                                      |     | X                  |                  |
|  | 3. Extintor N0 1  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 4. Dos tacos para bloquear el vehículo  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 6. Cruceta  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 7. Linterna   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 8. Llanta de repuesto   |                                      |     | X                  |                  |
| LADO IZQUIERDO   | 10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 11. Logo razón social de la empresa transportadora  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 12. Estado y seguros de las puertas y ventanas  |                                      |     | X                  |                  |
| LADO DERECHO   | 14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 15. Logo razón social de la empresa transpotador  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas   |                                      |     | X                  |                  |
| PARTE POSTERIOR  | 17. Luz de freno ( stop) y tercer stop  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 18. Luces traseras medias   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 19. Luces de reversa  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 20. Luces de parqueo  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 21. Luces direccionales   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 22. Vidrio Panoramico   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 23. Luz de placa  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 24. Velocidad máxima  |                                      |     | X                  |                  |
| PARTE FRONTAL  | 27. Como conduzco   |                                      |     | X                  |                  |
|  | Estado de la placa  |                                      |     | X                  |                  |
| ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO  | 29. Luces delanteras altas y bajas  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 30. Luces direccionales y parqueo   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)   |                                      |     | X                  |                  |
|  | 32. Estado de la placa  |                                      |     | X                  |                  |
|  | 34. Emblema escolar (escrito al contrario)  |                                      |     | X                  |                  |
| ESTADO   | 37. Estado general de latoneria y pintura   |                                      |     | X                  |                  |
| ESTADO   | 38. Estado de los cinturones de seguridad   |                                      |     | X                  |                  |

|  |   |                   |   |                 |  |
|--|---|-------------------|---|-----------------|--|
| INTERIOR DEL VEHICULO  | 39. Espejo retrovisor y central                                   | X                 |   |                 |  |
|  | 40. Aseo general  | X                 |   |                 |  |
|  | 43. Estado general de sillas y cojineria                          | X                 |   |                 |  |
|  | 44. Estado del puesto del conductor                               | X                 |   |                 |  |
|  | 45. Salidas de emergencia señalizadas                             | X                 |   |                 |  |
|  | 46. Palanca de expulsión o martillo                               | X                 |   |                 |  |
|  | 47. Dispositivo sonoro de seguridad                               | X                 |   |                 |  |
|  | 48. Pitos delantero y de reversa                                  | X                 |   |                 |  |
|  | 49. Freno Principal   | X                 |   |                 |  |
|  | 50. FRENO DE EMERGENCIA   | X                 |   |                 |  |
| FUNCIONAMIENTO   | 51. Suspension  | X                 |   |                 |  |
|  | 52. Niveles de fluido (Aceite)                                    | X                 |   |                 |  |
|  | 52. Niveles de fluido (frenos)                                    | X                 |   |                 |  |
|  | 52. Niveles de fluido (Refrigerante)                              | X                 |   |                 |  |
|  | 58. Tijeras de punta roma   | X                 |   |                 |  |
| BOTIQUIN   | 59. Gasas limpias (20 unidades)                                   | X                 |   |                 |  |
|  | 60. Espanadrado de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas  | X                 |   |                 |  |
|  | 61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor) | X                 |   |                 |  |
|  | 63. Curitas (mitad de la capacidad)                               | X                 |   |                 |  |
|  | 64. Baja lenguas (20 unidades)                                    | X                 |   |                 |  |
|  | 65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)         | X                 |   |                 |  |
|  | 66. Encendedor  | X                 |   |                 |  |
|  | 67. Copitos   | X                 |   |                 |  |
|  | 74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)                          | X                 |   |                 |  |
|  | 75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)                          | X                 |   |                 |  |
| IMAGEN CORPORATIVA   | 76. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)                           | X                 |   |                 |  |
|  | 77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)                           | X                 |   |                 |  |
|  | 78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)                           | X                 |   |                 |  |
|  | 79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)                           | X                 |   |                 |  |
|  | 80. Yodopovidona (jabón quirúrgico)                               | X                 |   |                 |  |
|  | Frasco x 120 ml   |                   |   |                 |  |
|  | 81. Solución salina 250 cc ó 500 cc                               | X                 |   |                 |  |
|  | Unidad  |                   |   |                 |  |
|  | 82. Termómetro de mercurio o digital                              | X                 |   |                 |  |
|  | Unidad  |                   |   |                 |  |
| LLANTAS  | 83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml                           | X                 |   |                 |  |
|  | Unidad  |                   |   |                 |  |
| LLANTAS  | 84. Gel antibacterial   | X                 |   |                 |  |
|  | 85. IMAGEN CORPORATIVA  | X                 |   |                 |  |
| LLANTAS  |   |                   |   |                 |  |
| Delantera izquierda  |   | Delantera derecha | Trasera izquierda   | Trasera derecha |  |
| MICHELIN   |   | MICHELIN          | IN  | IN              |  |
| 235/75R17.5  |   | 235/75R17.5       | EX  | EX              |  |
| 12MM   |   | 12MM              | MICHELIN  | MICHELIN        |  |
|  |   |                   | .5  | .5              |  |
| 12MM   |   | 12MM              | 235/75R17   | 235/75R17       |  |
| Cumple   |   | Cumple            | 235/75R17.5   | 235/75R17.5     |  |
|  |   |                   |   |                 |  |
|  |   |                   |   |                 |  |
| RECOMENDACIONES  |   |                   |   |                 |  |
| Adquiera un botiquín mas adecuado                                    |   |                   | Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil                 |                 |  |
| Prepare nueva revisión tecnomecánica                                 |   |                   | Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios       |                 |  |
| <del>Señalice las salidas de emergencia clara y visible</del>        |   |                   | <del>Absténgase de utilizar sillas improvisadas</del>                     |                 |  |
| <del>Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad</del>         |   |                   | <del>Cambie las letras de la réplica lateral superior son ilegibles</del> |                 |  |
| Cambio las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles |   |                   | Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín           |                 |  |
| Mejora del estado de latonería y pintura                             |   |                   | Mejore la bandera escolar   |                 |  |
| Mejore la instalación de cinturones de seguridad                     |   |                   | Prepare caja de herramientas  |                 |  |
| Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)                    |   |                   | Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil                     |                 |  |
| Prepare renovación de SOAT   |   |                   | Realice el aseo de la cojinería   |                 |  |

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



TECNOLOGÍAS  
DEL TRANSPORTE SAS  
NIT 901259084-1  
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

**JOSE MANUEL RIVAS**

Firma:

*Jose Manuel Rivas B.*

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

**Aprobado**