


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 15/04/2024 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2024-3821 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO Nombre o Razón Social: AOLEATE VIAJES Y TURISMO S.A.S Cedula o NIT: 901388649				DATOS DEL VEHÍCULO Placa: TTV960 Modelo: 2014 Interno: Marca: YUTONG Tipo: BUS Kilometraje: GPS			
CRITERIOS Documento de identidad	CUMPLE X	NO CUMPLE	N/A	CRITERIOS Tarjeta de propiedad	SI X	NO 2014-01-18	
Licencia de conducción	X			Tarjeta de operación	X	2025-12-19	
				Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X	2024-10-23	
				Revisión Bimestral	X	2024-06-15	
				Revisión tecno mecánica (vigente)	X	2024-10-17	
				Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X	2024-08-16	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor NO 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruceta	X					
	7. Linterna	X					
	8. Llanta de repuesto	X					
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X					
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panoramico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco	X					
	Estado de la placa	X					
	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
	32. Estado de la placa	X					
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X					
ESTADO	37. Estado general de latonería y pintura	X					
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X					

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
IMAGEN CORPORATIVA	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
FIRENZA	FIRENZA	IN	EX	IN	EX
275/70R22.5	275/70R22.5	FIRENZA	FIRENZA	FIRENZA	FIRENZA
9MM	9MM	275/70R22	275/70R22	275/70R22.5	275/70R22.5
.5	.5	.5	.5		
9MM	9MM	5MM	5MM	9MM	9MM
Cumple	Cumple	5MM	5MM	9MM	9MM
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
	Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
	Prepare nueva revisión tecnomecánica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas		
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
	Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojineria		

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar



Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



**TECNOLOGÍAS  
DEL TRANSPORTE SAS**  
NIT 901259084-1  
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

**JOSE MANUEL RIVAS**

Firma:

*Jose Manuel Rivas B.*

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

**Aprobado**