

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 27/05/2024				Consecutivo: 2024-4012			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombre o Razón Social: ALZATE MARIN MARIA AUGENIA				Placa:	Interno:	Tipo:	
Cedula o NIT: 43424864				JYO594		BUS	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:	Kilometraje:	
Documento de identidad	X			2022	CHEVROLET	GPS	
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2021-11-29	
Tarjeta de operación				X		2026-04-09	
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2025-02-28	
Revisión Bimestral				X		2024-07-27	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2025-03-27	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2024-08-16	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N0 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panoramico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
PARTE FRONTAL	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	32. Estado de la placa			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	37. Estado general de latoneria y pintura			X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X			

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUÍN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
IMAGEN CORPORATIVA	84. Gel antibacterial	X			
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
CONTINENTAL	CONTINENTAL	IN	EX	IN	EX
235/75R17.5	235/75R17.5	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL
6MM	6MM	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5
6MM	6MM	6MM	6MM	6MM	6MM
Cumple	Cumple	6MM	6MM	6MM	6MM
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
	Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
	Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas		
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		

Prepare renovación de SOAT Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
	
Responsable de la inspección: JOSE MANUEL RIVAS	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	Aprobado