



INNOVAMEB SAS
901077852-8
CALLE 80#80-92 PISO 3
3016393068
MEDELLIN

FICHA DE REVISIÓN PREVENTIVA RESOLUCIÓN 315

A. INFORMACION GENERAL:

1. FECHA:		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:			
Fecha de prueba: 06/03/2025	Nombre o Razon Social: TRANSPORTES SAMBUSES SAS			Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No. 901666402	
Direccion: CARRERA 55 N 2-42			Telefono: 3135063672	Ciudad: YARUMAL	Departamento: Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO:

NUMERO INTERNO: 1082

Placa: TOD867	Pais: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: BUS	Marca: CHEVROLET	Linea: LV 150
Modelo: 2006	No Licencia de Transito: 896078	Fecha matrícula: 03/06/2005	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	VIN o Serial: 000422
No Motor: 137617	Tipo motor: 4	Cilindraje: 5800	Kilometraje: 1234	Número de Sillas: 48	Vidrios polarizados: SI () NO (X)
				Blindaje: SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad e Inclination de luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces				
Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
			dBA	Baja Derecha	*	Klux		-	%	*		Klux
				Baja Izquierda	*	Klux		0.5 - 3.5	%			

11. Emision de Gases

11a.Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono (CO)				Dioxido de Carbono (CO2)				Oxigeno (O2)				Hidrocarburo (como hexano) (HC)				Oxido Nitroso (NO)			
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma	Unidad
		Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti		ppm		Ralenti			%
		Crucero			%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero		ppm		Crucero			%

11b.Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%				%



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total				

Nota:

Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la via publica o al ambiente.
Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes o de los demas usuarios de la via publica.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si ☒ No ☐	No. Consecutivo:
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de eseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado: Si ☐ No ☐	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:
b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehiculos particulares.
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos.
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehiculos de eseñanza automotriz.
Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:

Jorge Ramirez Valenzuela

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION:

ALINEACIÓN:
FRENOS:
SUSPENSIÓN:
VISUAL:
Nota:

LUCES:
SONÓMETRO:
EMISIONES:
TAXIMETRO: