



Vigilado
Super Transporte



FUR No: 15794 - 1
NIT 901104119-3 Tel. 3183058391 -
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
COOTRASARAVITA
LOTE 1 EXP URBANA VIA NAL KM1 VIA
SOCORRO OIBA ENTRADA VILLA
SOCORRO
cdacootrasaravitasas@hotmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba
2024/09/11 07:17:54

Nombre o Razón social
TRASLAVIÑA

OSCAR ANDRES

Teléfono fijo o Número de Celular
3152038612

Documento de Identidad

CC (X) NIT ()

No. 1104070248

Ciudad

OIBA

Departamento

SANTANDER

Dirección

OIBA

Correo Electrónico

oscar0115@gmail.com

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa EQW868	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MDV
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10025527544	Fecha de matrícula 2017-06-14	Color BLANCO	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 9G4B2MBV8JPC00572
No de Motor 89736916	Tipo motor 4 T	Cilindraje (cm3) (si aplica) 2276	Kilometraje 166172	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 161	Tipo de carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2025-06-03	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo "I" indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas, Antiniebla/Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad				2.5	Klux	
		Inclinación				0.5-3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad				2.5	Klux	
		Inclinación				0.5-3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
Delantera Izquierda	82.0		78.0		74.0	40	%

6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3701	6543	N	3200	5955	N	13.5	[20 - 30]	30	%
Eje 2	2779	5111	N	2658	4552	N	4.35	[20 - 30]	30	%
Eje 3			N			N		[20 - 30]	30	%
Eje 4			N			N		[20 - 30]	30	%
Eje 5			N			N		[20 - 30]	30	%
Eficacia Total				Valor	Mínimo					
				55.6	50.0					

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

	Fuerza	Peso	Unidad	Sumatoria Derecho	Fuerza	Peso	Unidad
Eficacia	23.3	18.0	%	2654	11654	10507	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

	Eje 4	Eje 5	Unidad m/km
Eje 1			
Eje 2			
Eje 3			

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

	Error en distancia	Error en tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
Eje 1			%	+	%
Eje 2			%	-	%
Eje 3			%		
Eje 4			%		
Eje 5			%		

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4Tó 2T				Óxido Nitroso			
rpm	Monóxido de Carbono		Dióxido de Carbono	Oxígeno		Hidrocarburo (hexano) (HC)	Norma
	(CO)	Norma		(O2)	Norma		
Ralenti	%		%	%		(ppm)	%
Crucero	%		%	%		(ppm)	%

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION

Fotografia 1



2024-09-11, EQW868 07-19

Fotografia 2



2024-09-11, EQW868 07-26

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Serial	Modelo	Fabricante	Tipo Equipo	Prueba	
17062008	AXLE7000	VTEQ	DETECTOR DE HOLGURAS	Inspeccion visual	
WD2310A1726	ND	SHAHE	PROFUNDIMETRO	Inspeccion visual	
17027018	BRAK7011	VTEQ	PROBADOR DE FRENOS	Freno	
17033003	EUSA3012	VTEQ	PROBADOR DE SUSPENSION	Suspension	

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

PRORTM 0.0.1.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

Freno RONAL DAVID GONZALEZ
Inspeccion RONAL DAVID GONZALEZ

Foto RONAL DAVID GONZALEZ
Suspension RONAL DAVID GONZALEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fredy B
FREDY ORLANDO BALLESTEROS UMAÑA

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

Los resultados de las revisiones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTV oficial.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
CUOTRASARAVITA S.A.S
Nit. 901.104.119-3

Fin del Informe