

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006809-2402



CDA CONTROL CAR  
NIT 901396853-3  
CARRERA 27 # 26-63/61  
SUR Tel 6292655  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
2024-02-12

Dirección:

Nombre o razón social:  
ANDREY CADENA  
CRA 19 60 24 SUR

Nombre:  
ANDREY CADENA

Teléfono:

3123271757

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

Ciudad:

BOGOTÁ

No. 1033780447

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WON801

Marca:

CHERY

Línea:

TIAGO SQR7200 T117

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2018

Cilindrada:

1598

Kilometraje:

185520

Servicio:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10026646252

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO CHERY

Empresa:

Conductor:

CADENA CRUZ HERMEN ANDREY



Fecha 2024-02-12, Placa WON801 Hora 20:24



Fecha 2024-02-12, Placa WON801 Hora 20:25

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria

CUMPLE

G1 Luz Interna

CUMPLE

G1 Eje4 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Distintivo de la empresa

CUMPLE

G1 Luz Placa

CUMPLE

G1 Eje5 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Andaja sillas

CUMPLE

G1 Luces Altas

CUMPLE

G1 Eje6 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Estado tubos escape

CUMPLE

G1 Luces Bajas

CUMPLE

G1 Eje1 Rin Derecho

CUMPLE

G1 Aseo General

CUMPLE

G1 Indicadores de tablero

CUMPLE

G1 Eje2 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Espejos

CUMPLE

G1 Terminales Batería

CUMPLE

G1 Eje3 Rin Derecho

CUMPLE

G1 Pernos

CUMPLE

G1 Anchaje de batería

CUMPLE

G1 Eje4 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Soportes

CUMPLE

G1 Desempeñador

CUMPLE

G1 Eje5 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Rotulas Superiores

CUMPLE

G1 Cruceta

CUMPLE

G1 Eje6 Rin Derecho

CUMPLE

G1 Rotulas Inferiores

CUMPLE

G1 Linterna

CUMPLE

G1 Eje3 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Resortes o Ballestas

CUMPLE

G1 Triangulos

CUMPLE

G1 Eje4 Rin Derecho

CUMPLE

G1 Amortiguadores

CUMPLE

G1 Banderola

CUMPLE

G1 Eje5 Rin Derecho

CUMPLE

G1 Tijeras

CUMPLE

G1 Tacos

CUMPLE

G1 Eje6 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Limpiaparabrisas

CUMPLE

G1 Llanta de respuesta

CUMPLE

G1 Llanta y Pintura

CUMPLE

G1 Retrovisores

CUMPLE

G1 Gato

CUMPLE

G1 Tapiceria

CUMPLE

G1 Pito

CUMPLE

G1 Herramienta

CUMPLE

G1 Cajonera

CUMPLE

G1 Extintor

CUMPLE

G1 Botiquin

CUMPLE

G1 Terminales

CUMPLE

G1 Ventanillas

CUMPLE

G1 Seriales de advertencia

CUMPLE

G1 Brazos Axiales

CUMPLE

G1 Pueras

CUMPLE

G1 Eje1 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Bastidor

CUMPLE

G1 Cinturones de Seguridad

CUMPLE

G1 Eje1 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Pitos

CUMPLE

G1 Salidas emergencia y Martillo

CUMPLE

G1 Eje2 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Promedio de Distancia

CUMPLE

G1 Direccionales

CUMPLE

G1 Eje2 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Promedio de Tiempo

CUMPLE

G1 Stop

CUMPLE

G1 Eje3 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Tubos o mangues deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrugados o con riesgo de desprendimiento.

CUMPLE

G1 Reversa

CUMPLE

G1 Eje3 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.

CUMPLE

G1 Luz de parqueo

CUMPLE

G1 Eje4 llanta Derecha

CUMPLE

G1 LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	5.20
Izquierda	Derecha
Eje 1	5.23
Eje 2	5.36

CESAR AUGUSTO HERRERA MURCIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.