

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00011141-2402
CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Fecha de prueba: 2024-02-25 | Nombre o razón social: GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI | Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>) | | | No. 1033713077 | | |
| Dirección: CLL 62B SUR # 63 55 | Telefono: 3138385387 Cel 3138385387 | Ciudad: BOGOTA | | | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Placa: LPZ320 | Marca: RENAULT | Linea: | DUSTER | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2023 | Cilindraje: 1599 | Kilometraje: 24055 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10027310666 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO GLACIAL (V) | Empress: | Conductor: GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI | | |



Fecha 2024-02-25, Placa LPZ320 Hora 13-27



Fecha 2024-02-25, Placa LPZ320 Hora 13:43

| | |
|----------------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE |
| G1 Ancaje sillas | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE |
| G1 Permos | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE |

- G1 Luz de parqueo
- G1 Luz Interna
- G1 Luz Placa
- G1 Luces Altas
- G1 Luces Bajas
- G1 Indicadores de tablero
- G1 Terminalas Bateria
- G1 Anclaje de bateria
- G1 Desempeñador
- G1 Crucela
- G1 Linterna
- G1 Triángulos
- G1 Bandera
- G1 Tacos
- G1 Llanta de respuesto
- G1 Gato
- G1 Herramienta
- G1 Extintor
- G1 Botiquín
- G1 Señales de advertencia
- G1 Eje1 llanta Derecha
- G1 Eje1 llanta Izquierda
- G1 Eje2 llanta Derecha
- G1 Eje2 llanta Izquierda
- G1 Eje3 llanta Derecha

| | |
|--------|--------------------------|
| CUMPLE | G1 Eja3 IZquierda |
| CUMPLE | G1 Ej4 IZquierda |
| CUMPLE | G1 Ej4 IZquierda |
| CUMPLE | G1 Ej5 IZquierda |
| CUMPLE | G1 Ej5 IZquierda |
| CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho |
| CUMPLE | G1 Ej1 Rin Izquierdo |
| CUMPLE | G1 Ej2 Rin Derecho |
| CUMPLE | G1 Ej2 Rin Izquierdo |
| CUMPLE | G1 Ej3 Rin Derecho |
| CUMPLE | G1 Ej3 Rin Izquierdo |
| CUMPLE | G1 Ej4 Rin Derecho |
| CUMPLE | G1 Ej4 Rin Izquierdo |
| CUMPLE | G1 Ej5 Rin Derecho |
| CUMPLE | G1 Ej5 Rin Izquierdo |
| CUMPLE | G1 Latonera y Pintura |
| CUMPLE | G1 Tapiceria |
| CUMPLE | G1 Colmneria |
| CUMPLE | G1 Caja de Direccion |
| CUMPLE | G1 Terminales |
| CUMPLE | G1 Brazos Axiales |
| CUMPLE | G1 Bastidor |
| CUMPLE | G1 Pisos |
| CUMPLE | G1 Promedio de Distancia |
| CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo |

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTALACIONES DE VEHICULO

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G5: SISTEMA ELECTRICO G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION G11: CHASIS

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 2.30 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 3.65 | 3.58 |
| Eje 2 | 4.58 | 4.57 |

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES
CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

DANIEL REYES LIZCANO

DANIEL REYES LIZCANO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.