

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #004661

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (501) 1795959
Email: atencionclientes@cda44.com
Inversiones Nika Álvarez S.A.S.
NIT. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-03-06	NOMBRE: CASTRO GOMEZ NICOLAS DE JESUS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C C. 80123259
DIRECCIÓN: DIAG 75 SUR #18-37	CORREO ELECTRÓNICO: nicolascastro1381@gmail.com	TELÉFONO: 3208429549

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: KYR087	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: FORD	LÍNEA: RANGER XL	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO ARTICO
TIPO DE CARROCERÍA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 3198	KILOMETRAJE 32204
LICENCIA DE TRANSITO: 10026875186	MODELO: 2023	FECHA DE MATRICULA: 2022-08-10	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 8AFAR23LXPJ280356	NÚMERO MOTOR SA2Q PJ280356	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-07-27	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 49,0	EJE 1	FUERZA IZQ 4269	PESO IZQ 6317	FUERZA DER 4609	PESO DER 6042
	INCLINACIÓN: 1,10						DESEQUILIBRIO 7,37
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: 39,5	EJE 2	FUERZA IZQ 2717	PESO IZQ 4600	FUERZA DER 3052	PESO DER 4443
	INCLINACIÓN: 1,00						DESEQUILIBRIO 7,37
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 54,2	EJE 3	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: 39,8					DESEQUILIBRIO
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	EJE 4	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:					DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		182	EJE 5	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)							DESEQUILIBRIO
DI	DD	TI					
53,0	44,0	58,0					
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)							
DELANTERA:	-5,00	TRASERA:	-2,00				
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)							
IZQUIERDA	DERECHA						
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO				
2668	10918	2790	10486				

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VEHÍCULOS CICLO DIESEL		
RALENTÍ	CO	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO
	CO2	CICLO 1	2713	2,08
CRUCERO	O2	CICLO 2	2676	1,51
	HC	CICLO 3	2702	1,72
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		CICLO 4	2853	1,62
TEMPERATURA DE PRUEBA		TEMPERATURA INICIAL	76,0	TEMPERATURA FINAL
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBI. 29,0	NORMA 4
	HUMEDAD RELAT.		HUME. RELAT. 56,8	LTOE ESTÁNDAR 430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA 44,0	DERECHA 47,0	UNIDAD psi	EJE 1	IZQUIERDA 4,25	DERECHA 4,23	UNIDAD mm
EJE 2	49,0	50,0	psi	EJE 2	4,21	4,25	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
EJE 5			psi	EJE 5			3,21

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2024-03-06, KYR087, 17-28



2024-03-06, KYR087, 17-34

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	LIBARDO ALIRIO GIRALDO VANEGAS	LUCES	LIBARDO ALIRIO GIRALDO VANEGAS
VISUAL	JEFERSON LISANDRO MOYANO	GASES	LIBARDO ALIRIO GIRALDO VANEGAS
RUIDOS	LIBARDO ALIRIO GIRALDO VANEGAS	FAS	JEFERSON LISANDRO MOYANO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO
PREVENTIVA