

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS



No: 00009555-2405
COA TUTECNO S.A.S
NIT 00101265-1
704634
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/51 Tol
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA 23/04/2024
Dirección CL 3418 C 45 SUR ESTE
Número o razón social JOSE OCAMPO
Teléfono 314323743 Cel 314323743

Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()
Ciudad BOGOTÁ
Departamento DISTRICTO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa QUTS48 Marca RENAULT
Servicio No Licencia Tenido 10030642094 Combustible GASOLINA - GAS Color BLANCO OLIVACEO

Clase CAMIONETA Modelo 3930 Capacidad 1898
Entradas 1989



Fecha 2024-03-11 PARA GUARDAR HASTA 10-18 Inspección Bernardi

01 Identificación implementos	CUMPLE	01 Luz de parpadeo	CUMPLE	01 Esp1 línea izquierda	NO APLICABLE
01 Dirección de la empresa	CUMPLE	01 Luz blanca	CUMPLE	01 Esp1 línea Derecha	NO APLICABLE
01 Anclaje albis	CUMPLE	01 Luz Pizca	CUMPLE	01 Esp2 línea izquierda	NO APLICABLE
01 Estado lbum escudo	CUMPLE	01 Luces Altas	CUMPLE	01 Esp2 línea Derecha	NO APLICABLE
01 Asno General	CUMPLE	01 Luces Bajas	CUMPLE	01 Esp3 línea izquierda	NO APLICABLE
01 Espejos	CUMPLE	01 Indicadores de volumen	CUMPLE	01 Esp1 Rln Derecha	CUMPLE
01 Perros	CUMPLE	01 Terminales Bateria	CUMPLE	01 Esp1 Rln izquierdo	CUMPLE
01 Escotes	CUMPLE	01 Análisis de baterías	CUMPLE	01 Esp2 Rln Derecho	CUMPLE
01 Rodajes Superiores	CUMPLE	01 Desempeñador	CUMPLE	01 Esp3 Rln izquierdo	CUMPLE
01 Rodajes inferiores	CUMPLE	01 Cuentas	CUMPLE	01 Esp2 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Ruedas interiores	CUMPLE	01 Lluvia	CUMPLE	01 Esp3 Rln izquierdo	NO APLICABLE
01 Ruedas o Ballestas	CUMPLE	01 Tiroplata	CUMPLE	01 Esp1 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Amortiguadores	CUMPLE	01 Dirección	CUMPLE	01 Esp2 Rln izquierdo	NO APLICABLE
01 Tornos	CUMPLE	01 Dirección	CUMPLE	01 Esp3 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Limpiaventanas	CUMPLE	01 Tacos	CUMPLE	01 Esp1 Rln izquierdo	NO APLICABLE
01 Remolques	CUMPLE	01 Línea de repuesto	CUMPLE	01 Esp2 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Pilo	CUMPLE	01 Gato	CUMPLE	01 Esp3 Rln izquierdo	NO APLICABLE
01 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	01 Herramienta	CUMPLE	01 Esp1 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Parachasis	CUMPLE	01 Enticoy	CUMPLE	01 Esp2 Rln izquierdo	NO APLICABLE
01 Ventanillas	CUMPLE	01 Beldiquin	CUMPLE	01 Esp3 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Puertas	CUMPLE	01 Señales de advertencia	CUMPLE	01 Esp1 Rln Derecho	NO APLICABLE
01 Cauterinas de Seguridad	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp2 línea Derecha	NO APLICABLE
01 Señales emergencia y Manito	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp3 línea Derecha	NO APLICABLE
01 Direccionalidad	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp1 línea izquierda	NO APLICABLE
01 Stop	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp2 línea Derecha	NO APLICABLE
01 Reversa	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp3 línea izquierda	NO APLICABLE
01 Carrocena	CUMPLE	NO APLICABLE	CUMPLE	01 Esp1 línea Derecha	NO APLICABLE
02 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	CUMPLE	03 SISTEMA DE SEGURIDAD	CUMPLE	04 ELEMENTOS DE SECUNDARIO	CUMPLE
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	04 EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE	05 LLANTAS	CUMPLE
06 RESULTADO : APROBADO	CUMPLE	07 ESTADO DE PRESENTACION	CUMPLE	08 CHASIS	CUMPLE
09 DISPOSITIVOS DE COBRO	CUMPLE	10 SISTEMAS DE DIRECCION	CUMPLE	11 FRENOS	CUMPLE

NOTA Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL CDA
(Espacio para notas, sugerencias y recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto	5,02		
Es1	4,51	4,33	
Es2	4,60	4,36	

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

[Firma]
Giovanni Tano R

COA TUTECNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C-54