

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-15 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2024/05/23 13:06:57	Propietario SANCHEZ ALVARADO EDGAR	CC(X) NIT.() No.19355812
Dirección CALLE B C N 87 B 75	Teléfono 3103337930	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa FVL071	Modelo 2020	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 10019056241	Fecha Matrícula 2019-09-20	Clase CAMPERO
No. Motor E410C214617	VIN 9FWHSR5B3LM061975	Marca RENAULT
	Color BLANCO	Línea DUSTER
	Combustible GASOLINA	Número de sillitas 5
		Cilindr. 1998



Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha	Mínimo: 40	%
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------	---

		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad																	
51.9	50.0	%																	
Eje 1 Izquierda	2341	4292	N	Eje 1 Derecho	2164	3763	N	7.56	30	%									
Eje 2 Izquierda	1341	2607	N	Eje 2 Derecho	1128	2773	N	15.6	30	%									
Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecho			N		30	%									
Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecho			N		30	%									
Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecho			N		30	%									

Eje 1	-1.00	Eje 2	-7.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/m
-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	----------	--------	-----

Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Espesores	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pneumáticos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruce de	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Limón	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Piso	CUMPLE	G6	Cabo	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Boliquín	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G9	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisión	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisión	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn Izquierdo	CUMPLE
G9	Latinera y Pintura	CUMPLE
G9	Tapacera	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Braceo Axiales	CUMPLE
G11	Banckar	CUMPLE
G11	Pisas	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación los resultados de la RTMylC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



LUIS MARIO CORTES LOZANO



**CDA
OCCIDENTE**
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
Nit 900110552-0