

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001444-2405

CDA
tecnoriente
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Centro de Diagnostico Automotor
Tecnoriente SAS
NIT 901238286-0
Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-
38-42 Villavicencio Tel
3183509037

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-05-14	Nombre o razón social: ALEJANDRO ROMERO BOBADILLA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	17320982	
Dirección: CL 17 15 37	Telefono: 3133767876	Ciudad: VILLAVICENCIO	Departamento:	META	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: WDR697	Marca: NISSAN	Linea: NP300 FRONTIER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 2488	Kilometraje: 198901
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10015951224	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: ALEJANDRO ROMERO BOBADILLA	



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	53		55		53		49
							Minimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
52,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3485	6308	N	Eje 1 Derecho	3332	5494	N	
			Eje 2 Izquierdo	2669	6023	N	Eje 2 Derecho	2920	5847	N	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
18,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral							
Eje 1	7	Eje 2	-2	Eje 3		Eje 5	Máximo ± 10
							Unidad (m/km)

Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillars	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
		G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
		G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
		G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
		G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
		G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
		G1 Tapicería	CUMPLE
		G1 Cojinería	CUMPLE
		G1 Caja de Dirección	CUMPLE
		G1 Terminales	CUMPLE
		G1 Brazos Axiales	CUMPLE
		G1 Bastidor	CUMPLE
		G1 Pisos	CUMPLE
		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto 5.57	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,23	5,02
Eje 2	5,11	5,36

CDA
tecnoriente
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
NIT 901 238 286 0
CRISTIAN DAVID CUELLAR BARAJAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.