

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004423-2408



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel  
9370352  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-08-09	Nombre o razón social: SANDRA AVENDAÑO		Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 52073395
Dirección: CARRE 38 15 90 SUACHA		Telefono: 3223046573		Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUW656	Marca: FORD	Linea: RANGER		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020
Cilindraje: 3198		Kilometraje: 93854			
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020106047	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: SANDRA LILIANA AVENDAÑO CORONEL



Suspensión (Si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 42
				Trasera Derecha	Valor 44
					Minimo 40
					Unidad %

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,3	50	%	Eje 1 Izquierdo 3550	6563	N	Eje 1 Derecho 3487	5984	N	1,8	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2523	4699	N	Eje 2 Derecho 2250	4493	N	10,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
25,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial								
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE			
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE			
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8.36
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,39	6,31
Eje 2	6,24	6,28

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.