

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00010742-2418



CDA TUTECHNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2024-10-28
Dirección: CL 36 I 8 C 45 SUR ESTE

DATOS DEL PROPIETARIO O TITENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: JOSE OCAMPO
Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No. 17387882
Teléfono: 3214324745 Cel 3214324745 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GUR040 Marca: RENAULT Línea: CAPTUR Clase: CAMIONETA Modelo: 2020 Cilindros: 1998 Kilometraje: 45788
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 19631005418 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: JOSE OCAMPO



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Ranta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Ranta Derecha	NO APLICA
G1 Asco General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje5 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rn Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rn Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Crumple	CUMPLE	G1 Eje3 Rn Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rn Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rn Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llantas de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Cojín	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Ranta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Asiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Ranta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Ranta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Ranta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Ranta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Respuesto	4.66
Izquierda	Derecha
Eje 1	4.35
Eje 2	5.36
	5.28

C.D.A Tu Tecno
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.