

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: FRS-2105

CDA M. CARRERA
NIT: 900651867
AV. CL. 9 NO. 30-15, LOCAL 1114
C 1096 C 1054
Tel: -41453383 / 3144695222
BOGOTÁ - Distrito Capital
direccion.technical.mc@gmail.com

CDA M. CARRERA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVIL

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA
Fecha de prueba: 2024-11-21 11:25:58
Nombre a Razón social: JOHANNA MARTINEZ
Documento de identidad: CCOB NIT () No. 9285595
Dirección: CDSO BIS N° 3-02
Teléfono fijo o Número de Celular: 3199278461
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: Distrito Capital
Correo Electrónico: MARTHAJOHANNA.MARTINEZPALMA@GMAIL.COM

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: LPP038	País: COLOMBIA	Servicio: Público	Marca: CAMIONETA	Modelo: DUSTER
Medio: 1028611884	Número de licencia de tránsito: 2022-08-29	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión: Gasolina	Motor e Chasis: SFERH D028PM382871
No de motor: A425012327	Cilindrada (cm³) (si aplica): 11265	Kilometraje: 1333	Número de pasajeros (sin incluir conductor): 4	Blindaje: SI () NO (X)
Potencia (si aplica): 154	Tipo de Carrocería: WAGON	Fecha vencimiento SOAT: 2025-09-07	Conversión GNV: SI () NO () INA (X)	Fecha Vencimiento GNV: 2025-09-07

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo "+", indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ___ NO ___

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ___ NO ___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-TREAD			
DETECTOR HOLGURAS	TECHMAS	DHL 2002	MULTIPURJEDAS DHL LIV			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JOSE JAIME ARIZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA
Director técnico

Firma del Informante