

REVISION PREVENTIVA

No: 9.856



CDA TECNILALO S.A.S
NIT: 900613051-1
AV CARRERA 72 #37 - 95 SUR INT 5,6,7
TEL: 091-4765468 cdatecnilalo@gmail.com

A: INFORMACION GENERAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la prueba 06/01/2025	Fecha de vencimiento 2025-03-06	Nombre o Razón Social MYRIAM RAMIREZ	Documento 41631206	Telefono 3115375360
----------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------	------------------------

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de licencia 06/01/2025
Dirección	Telefono	

DATOS DEL VEHICULO

Placa GUX612	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Linea DUSTER
Modelo 2021	Color BLANCO GLACIAL	Combustible GASOLINA	Motor 2842Q252111	Chasis 9FBHSR595MM401513
Vin 9FBHSR595MM401513	Aseguradora COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S	SOAT 85820790	Fecha SOAT 2025-06-27	Numero interno

B. COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

SISTEMA DE FRENOS SISTEMA DE TRANSMISION SISTEMA DE ESCAPE CARROCERIA/CHASIS SISTEMA DE SUSPENSION
 SISTEMA DE DIRECCION MOTOR ALUMBRADO Y SEÑALIZACION RODAMIENTOS/LLANTAS SISTEMA DE ALIMENTACION

EMISIONES AUDIBLES (Si Aplica)

VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUIDO DE ESCAPE	N/A	dB	Baja Derecha : N/A	2	Klx	N/A	0.5-3.5	%	N/A	225	Klx
			Baja Izquierda : N/A	2	Klx	N/A	0.5-3.5	%			

Suspension (Si Aplica)

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda 61	Delantera Derecha 48	Trasera Izquierda 49	Trasera Derecha 56	40	%

Frenos (Si Aplica)

EFICACIA TOTAL	MINIMO	UNIDAD	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
66.81			EJE1 IZQ 2698	4120	N	EJE1 IZQ 2420	3897	N	10.3	B 20-30, A>30	%
			EJE2 IZQ 1983	2996	N	EJE2 IZQ 2145	2825	N	7.55	B 20-30, A>30	%
			EJE3 IZQ N/A	N/A	N	EJE3 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
EFICACIA MANO	MINIMO	UNIDAD	EJE4 IZQ N/A	N/A	N	EJE4 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
19.17			EJE5 IZQ N/A	N/A	N	EJE5 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
			MANO IZQ N/A		N	MANO IZQ N/A		N		B 20-30, A>30	%

Desviacion Lateral (Si Aplica)

EJE1: 3,7	EJE2: 0,1	EJE3: N/A	EJE4: N/A	EJE5: N/A	MAXIMO: -10, 10	Unidad m/Km
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-------------

Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta:	Error en la distancia: N/A	Error en el tiempo: N/A	Maximo: +/- 2	Unidad m/Km
------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------

Vehiculo con ciclo OTTO (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono(CO)	Dioxido de Carbono(CO2)	Oxigeno(O2)	Hidrocarburo (como hexano) (HC)
N/A	N/A	Ralenti: N/A <= 0,00 %	Ralenti: N/A >=7 %	Ralenti: N/A <=5 %	Ralenti: N/A <=0,00 %
		Crucero: N/A <= 0,00 %	Crucero: N/A >=7 %	Crucero: N/A <=5 %	Crucero: N/A <=0,00 %

Vehiculo con ciclo DIESEL (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Ralenti:	Ralenti:	Ralenti:	Ralenti:	Valor	Norma	uni
N/A	N/A	CICLO1: N/A	CICLO2: N/A	CICLO3: N/A	CICLO4: N/A	N/A	<=0,00	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DESCRIPCION	TIPO

D. RESULTADO DE LA INSPECCION

ESTADO: APROBADA


REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VIGENCIA DE LA REVISION: 2 MESES


OMAR ANDRES OTALORA LOPEZ

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.