

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 147250



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck^{S.A.S.}
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels.: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-02-04	Nombre o razón social RIVEROS SANTAMARIA JULIAN DAVID	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 80817022
Dirección CR 96A 73 48	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa SEGUROS GENERALES SUR

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa LLQ340	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Dfsk	Línea Eq6450pf1 1.5	
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10028632534		Fecha Matrícula 2023-03-10	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LVZX42KB4R9A10043
No. Motor DK15-0622365879	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 74723	Número de Sillas 9	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Espejos		X	
Emblemas		X	
Luces bajas y altas		X	
Pisos		X	
Cojinería		X	
Rines y Llantas		X	
Terminales		X	
Limpiabrisas		X	
Caja de dirección		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Equipo de carretera		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Cinturones de seguridad		X	
Sistema de Escape		X	
Vidrios		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Cardan (seguridad)		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Muelles		X	
Crucetas		X	
Calcomanías		X	
Tuberías y Mangüeras		X	
Logotipos		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Luces internas		X	
Filtraciones de aceite		X	
Luces de parqueo		X	
Fugas de combustible		X	
Estado de la Carrocería		X	
Luces direccionales		X	
Luces de Freno		X	
Amortiguadores		X	
Sopores		X	
Emissions de presión Sonora (Ruido)		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Freno de seguridad		X	
Luz de reversa		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


NIT. 900.087.532-5



2025-02-04 LLQ340 11:23



2025-02-04 LLQ340 11:22

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto trasera], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Inspección sensorial], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto delantera],


NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

3-2222-2302-0002-1111

FICHA DE MANTENIMIENTO

CENTRO ESPECIALIZADO:	7 de Agosto				
INGENIERO/TÉCNICO QUE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN:	Oscar Rodriguez				
PLACA LLQ 340	MOVIL	423	KM ACTUAL	74 708	
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Manfred Siachoque				
CEDULA	80469122	CELULAR	3208510101		
FECHA DE MANTENIMIENTO	DIA	04	MES	02	AÑO
MANTENIMIENTO VEHÍCULO	INTERVENCIÓN REALIZADA U OBSERVACIONES			CUMPLE	
FRENO-BANDAS-PASTILLAS-LÍQUIDOS	Si cumple			Sí	
CORREAS-MANGERAS	en buen estado			Sí	
CAMBIO DE ACEITE	aceite en buen estado			Sí	
MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN	direccion en buen estado			Sí	
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Si cumple			Sí	
KIT DE EMBRAGUE	en buen estado			Sí	
REFRIGUERACIÓN (RADIADOR-MANGUERAS)	en buen estado			Sí	
MOTOR (SINCRONIZACIÓN-GASES)	en buen estado			Sí	
SUSPENSIÓN (AMORTIGUADORES-BUJES)	en buen estado			Sí	
LLANTAS	delanteras 3.5 traseras 3.0			Sí	
RECARGA EXTINTOR	Vence Mayo 2025			Sí	

 Más Kilómetros	
FIRMA Y SELLO ENTIDAD: <i>Oscar Rodriguez</i>	FIRMA PROPIETARIO:
NIT: 80656652	CC: 80469122

FIRMA AUTORIZACIÓN EMPRESA AFILIADORA.