

INFORME DE RESULTADOS PREVENTIVOS

PREVENTIVA N°: 0-1



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNOCAR

NIT: 9010210592

Teléfono: 6833969

Dirección Carrera 33 # 34-87/89/91/93 San

Ciudad: VII AVIGENCIO

E-mail: directortecnocar@gmail.com

Call 314-607-1500

REVISIÓN PREVENTIVA

A. INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA PREVENTIVA

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSSEedor DEL VEHICULO

Fecha de Prueba: 2025-02-19 03:59 PM	Nombre o Razón social: TRANS SABANA SAS INVERSIONES	Documento de Identidad CC.() NIT.(X)	No.900512082
Chapinerito	Teléfono fijo o Numero de Celular 3225118961	Ciudad: VILLAVICENCIO	Departamento META
Correo Electrónico cesarortizh124@gmail.com			

3.DATOS DEL VEHÍCULO REVISIÓN PREVENTIVA

SISTEMA DEL VEHICULO REVISION PREVENTIVA						
Placa LSY131	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMILONA	Marca FORD		Línea RANGER XL
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10033219631	Blindaje SI() NO(X)	Fecha Matricula 2023-04-27	Color BLANCO ARTICO		Combustible / Propulsión DIESEL
VIN o Chasis 8AFAR23LXPJ318071	No. de Motor SA2Q PJ318071	Tipo motor 4 T	Cilindrada (cm3) (si aplica) 3198	Kilometraje 40980		Número de pasajeros (Sin incluir conductor) - 4
Potencia (si aplica) 197	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA CON	Fecha Vencimiento SOAT 2025-04-25		Conversion GNV SI() NO() NA(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS PREVENTIVOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5875; NTC 6218; NTC 6282

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

4. MEDICIÓN PREVENTIVA DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES / BAJAS ALTAS / ANTINIEBLA / EXPLORADOR/CH

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	MÍNIMA/ RANGO	UNIDAD	SIMULTANEA (SI) (No)
BAJA(S)	Derecha(s)	Intensidad 5.30			2.5	klux	SI
		Inclinación 2.20			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad 9.70			2.5	klux	SI
		Inclinación 2.90			0.5 - 3.5	%	
ALTA(S)	Derecha(s)	Intensidad 34.4				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad 63.1				klux	SI
ANTINIEBLA(S) / EXPLORADORA(S)	Derecha(s)	Intensidad				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima		Unidad	
		112		225		klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)(PREVENT(VA))

Delantera izquierda	Valor 66.9	Delantera derecha	Valor 69.5	Trasera izquierda	Valor 64.0	Trasera derecha	Valor 60.6	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	-----------	----------

6. FRENOS(PREVENTIVA)

ANEXO 1. AEROSOL REVENTIVA											
	Fuerza Izquierda	Peso Izquierda	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad	Desequilibrio	Rango (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2982	6559	N	Eje 1	2826	5710	N	5.23	20-30	>30	%
Eje 2	3358	5070	N	Eje 2	2932	4680	N	12.6	20-30	>30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20-30	>30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20-30	>30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20-30	>30	%
Eficacia Total				Valor	Mínimo				Unidad		
				54.9	50				%		

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)(PREVENTIVA)

Opacidad Gobernada (rpm)	Ciclo 1	Unidad m^1-1 rpm	9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL(PREVENTIVA)				Valor Resultado	Norma 2.5	Unidad m^1-1
			Ciclo 2	Unidad m^1-1 rpm	Ciclo 3	Unidad m^1-1 rpm			
(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales			LTOE Éstandar	Unidad 430
	Temperatura Inicial	Temperatura Final	Unidad °C	Temperatura Ambiente	Unidad °C	Humedad Relativa	Unidad %	430	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
			Total

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
			Total

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
			Total

D2. REGISTRO PREVENTIVO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm.)	Eje 2 (mm.)	Eje 3 (mm.)	Eje 4 (mm.)	Eje 5 (mm.)	Repuesto (mm.)
IZQ	4.69 30.0 psi	4.77 30.0 psi				4.88
DER	4.78 30.0 psi	4.99 30.0 psi				44.0 psi

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. APROBACIÓN DE LA REVISIÓN PREVENTIVA SEGUN EL INGENIERO

¿ES APROBADO? : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

labrado llanta derecha del eje 2: 4.99
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.69
labrado llanta derecha del eje 1: 4.78
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.77
labrado de llanta de repuesto 1: 4.88

Luces:

Ruido: Ruido Escape: 71.27 dBA

PREVENTIVA

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

FOTOGRAFÍA (PREVENTIVA) 1



FOTOGRAFÍA (PREVENTIVA) 2



PREVENTIVA

H. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

HUGO GARCIA RIVERA

Foto

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Luces

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Ruido

HUGO GARCIA RIVERA

Freno

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Desviación

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Suspension

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

PREVENTIVA

I. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA PARA LA REVISIÓN PREVENTIVA

TECNICAR
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
D. ALEXANDER GUZMAN VELASCO
NIT. 901.021.009-2

