

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #013161

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2025-02-26	NOMBRE: VEGA ROMERO CRISANTO FRANCISCO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 7335381
DIRECCIÓN: TRAV 70 G N#63-52 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: PACHITO941@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3143155212

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: LTK380	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1333	KILOMETRAJE 13997
LICENCIA DE TRANSITO: 10032126948	MODELO: 2025	FECHA DE MATRICULA: 2024-06-28	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHJD403SM998807	NÚMERO MOTOR A460D056574	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-02-26	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 53.9	EJE 1	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN: 1.30		1957	4002	2169	4022
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 12.6	EJE 2	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN: 0.70		1866	3217	2099	2854
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 3.70	EJE 3	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: 16.8					DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			EJE 4	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
87.0							DESEQUILIBRIO
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)							
DI	DD	TI	TD	EJE 5			
70.0	61.0	51,0	53.0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
DELANTERA:	2.80	TRASERA:	2.60				DESEQUILIBRIO
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)							
IZQUIERDA		DERECHA		EFICACIA AUXILIAR	18,3	EFICACIA TOTAL	57,3
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO				
1250	7220	1330	6876				

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			VEHÍCULOS CICLO DIESEL		
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	RALENTÍ	GOBERNADA	RESULTADO
	CO2		CICLO 1		
	O2		CICLO 2		
	HC		CICLO 3		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		No	CICLO 4		
TEMPERATURA DE PRUEBA		°C	TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL	NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIEN.	°C
	HUMEDAD RELAT.	%		HUME. RELAT.	%
LTOE ESTÁNDAR					

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS		
EJE 1	IZQUIERDA 33.0	DERECHA 34.0	UNIDAD psi	EJE 1	4,58
EJE 2	40.0	41.0	psi	EJE 2	4,74
EJE 3			psi	EJE 3	
EJE 4			psi	EJE 4	
EJE 5			psi	EJE 5	
					REPUESTO
					5,21

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #013161

CDA Madelena
Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	BRAYAN DUBAN LEON RIVERA	LUCES	BRAYAN DUBAN LEON RIVERA
VISUAL	BRAYAN DUBAN LEON RIVERA	GASES	
RUIDOS	BRAYAN DUBAN LEON RIVERA	FAS	BRAYAN DUBAN LEON RIVERA

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

FRANCISCO JAVIER ORTIZ

-----FIN DEL INFORME-----