

PARA VEHÍCULOS

No: 00001007-2407
CDA BOSA LA ESTACION
 NIT 901463072
 CI 63 Sur 77k - 15 Tel
 3045387775
 BOGOTA



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba: 2025-03-07 | Nombre o razón social: LIZARAZO DIAZ JOSE | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 80422918 |
| Dirección: CR 13 161 B 50 | Telefono: 3103843879 | Ciudad: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Placa: LCO434 | Marca: RENAULT | Linea: DUSTER | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2023 | Cilindraje: 1599 | Kilometraje: 52145 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10026050573 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO GLACIAL (V) | Empresa: | Conductor: | NAIZAQUE PINILLA |

Fotografía 1



Fecha 2025-08-30, Placa LCO434 Hora 02-45

Fotografía 2



Fecha 2025-08-30, Placa LCO434 Hora 02-48

Inspección Sensorial

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|----|------------------------|-----------|----|-----------------------|-----------|
| G1 | Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 | Luz de parqueo | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 | Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 | Luz Interna | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 | Anclaje sillas | CUMPLE | G1 | Luz Placa | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 | Estado tubos escape | CUMPLE | G1 | Luces Altas | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 | Aseo General | CUMPLE | G1 | Luces Bajas | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 | Espejos | CUMPLE | G1 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 | Pernos | CUMPLE | G1 | Terminales Batería | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 | Sopores | CUMPLE | G1 | Anclaje de batería | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 | Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 | Desempeñador | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 | Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 | Cruceta | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 | Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 | Linterna | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 | Amortiguadores | CUMPLE | G1 | Triangulos | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 | Tijeras | CUMPLE | G1 | Banderola | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 | Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 | Tacos | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 | Retrovisores | CUMPLE | G1 | Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 | Pito | CUMPLE | G1 | Gato | CUMPLE | G1 | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 | Herramienta | CUMPLE | G1 | Tapicería | CUMPLE |
| G1 | Parabrisas | CUMPLE | G1 | Extintor | CUMPLE | G1 | Cojinería | CUMPLE |
| G1 | Ventanillas | CUMPLE | G1 | Botiquín | CUMPLE | G1 | Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 | Puertas | CUMPLE | G1 | Señales de advertencia | CUMPLE | G1 | Terminales | CUMPLE |
| G1 | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 | Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 | Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 | Bastidor | CUMPLE |
| G1 | Direccionales | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 | Pisos | CUMPLE |
| G1 | Stop | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 | Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 | Reversa | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 | Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

SILLAS NSC 3

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | 3.94 | |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 4,67 | 4,69 |
| Eje 2 | 4,33 | 4,38 |

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.