

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001672-2503
Autocheck
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
Centro de Diagnóstico Automotor
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de Identidad	No.
2025-03-28	ALVAREZ MONTOYA JORGE ENRIQUE	CC. (X) NIT. () CE. ()	75505751
Dirección:	Telefono:	Ciudad:	Departamento:
CARRERA 15 # 173 25	3722104540	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL
Placa:		DATOS DEL VEHICULO	
JUZ922	Marca:	Linea:	Clase:
	RENAULT	ALASKAN	CAMIONETA
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Modelo:
PUBLICO	10025161810	DIESEL	2022
	Color:	Engrasa:	Cilindrada:
	BLANCO HIELO		2488
			Kilometraje:
			99496
		Conductor:	
		ALVAREZ MONTOYA JORGE ENRIQUE	



Delantera Izquierda		Valor 70	Delantera Derecha	Valor 73	Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda	Valor 63	Trasera Derecha	Valor 58	Minimo 40	Unidad %	
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máxima	Unidad
55.9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2767	6141	N	Eje 1 Derecho	2964	5474	N	4.7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2916	4483	N	Eje 2 Derecho	2709	4101	N	7.1	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad											
23.4	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1		-3,6	Eje 2	-4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espijos	CUMPLE	G1 Indicadores de lablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Descompañador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bravos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direcciónales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,78	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,03	3,63
Eje 2	5,74	5,36

JHORMAN ORTIZ AREVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.