

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA EL BOSTON, NIT: 901433727-2  
 Diagonal 59 No. T47B - 70 Barrio San Pedro., BARRANCABERMEJA (SANTANDER)  
 TEL: 3173834927 - 3158405445

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2025-04-04	Nombre o razón social BANCO DE OCCIDENTE	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 890300279
Dirección AV CIRCUNVALAR CRA 12 # 57-39 B PALMIRA	Teléfono 6781423	Ciudad Barrancabermeja

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa JTQ022	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10022195836	Fecha Matrícula 2021-02-06	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595MM764383
No. Motor 2842Q256669	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 80686	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor 96.50	Máximo -	Unidad dBA	Intensidad Baja Derecha Baja Izquierda	Mínimo 5.38 10.60	Unidad 2.5 2.5	Unidad klux/1m klux/1m	Inclinación 1.50 1.42	Rango 0.5 - 3.5 0.5 - 3.5	Unidad % %	Intensidad 81.40	Máximo 225	Unidad klux/1m
Delantera Izquierda	Valor 68.40	Delantera Derecha	Valor 57.60	Trasera Izquierda	Valor 71.20	Trasera Derecha	Valor 59.80				Mínimo 40	Unidad %	

## 7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68.40	Delantera Derecha	Valor 57.60	Trasera Izquierda	Valor 71.20	Trasera Derecha	Valor 59.80	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

## 8. Frenos

Eficacia total	Mínimo 67.30	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2500.00	N	Eje 1 Derecho	2914.00	N	14.20	30	%
			Eje 2 izquierdo	2870.00	N	Eje 2 Derecho	2580.00	N	10.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 19.10	Unidad %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
4.25	0.52						

## 10. Dispositivos de cobra (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO							
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2							
652	Ralentí	0.01	0.8 %	Ralentí	13.50	7 %	Ralentí	1.79	5 %	Ralentí	48	160 %	Ralentí
2581	Crucero	0.00	0.8 %	Crucero	13.50	7 %	Crucero	1.81	5 %	Crucero	45	160 %	Crucero

## 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.92   36.9 PSI	5.48   37.8 PSI				
DERECHA	5.02   36.3 PSI	5.22   37.8 PSI				4.89   35.5 PSI

Nota:  
 Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**

62240

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CDA EL BOSTON

LUIS JESÚS CALDERÓN QUINTERO CDA EL BOSTON S.A. 00143372-7

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Diego Andrés Maffield Calderón [Profundidad de labrado], Williams Yesid Hernandez Oliveros [Inspección sensorial interior], Diego Andrés Maffield Calderón [Inspección sensorial exterior], Diego Andrés Maffield Calderón [Inspección sensorial motor], Williams Yesid Hernandez Oliveros [Alineación, peso, suspensión y frenos], Diego Andrés Maffield Calderón [Tercera placa], Williams Yesid Hernandez Oliveros [Alineación de luces], Carlos Daniel Navarro Macias [Sonido], Diego Andrés Maffield Calderón [Inspección sensorial inferior], Diego Andrés Maffield Calderón [Foto delantera], Carlos Daniel Navarro Macias [Foto trasera], Carlos Daniel Navarro Macias [Análisis de gases NTC4983].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techl-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



Vigilante  
SuperTransporte

**CDA EL BOSTON S.A.S.**  
NIT 901.433.727-2  
DG 59 T 47 B 70 BRR SAN  
PEDRO  
Tel: (607) 3014382952  
Barrancabermeja - Colombia  
cdaelboston@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. CDA 53493

**Señores** TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS  
**NIT** 901.056.044-3  
**Dirección** CL 85 A 28 B 41 P2

**Teléfono** (607) 3136889734  
**Ciudad** Bogotá - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 04/04/2025, 16:14  
**Expedición** 04/04/2025, 16:14  
**Vencimiento** 04/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Revision Preventiva Liviano	1.00	51,260.50	19 %	61,000.00

**Total items:** 1

**Total Bruto** 51,260.50

**Valor en Letras:**

Sesenta y un mil pesos m/cte

**IVA 19%** 9,739.50

**Total a Pagar** 61,000.00

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Efectivo - Efectivo

\$ 61,000.00

#### Observaciones:

Vehículo placa JTQ022 Favor abstenerse de practicar retención en la fuente a titulo de renta e ICA. Pertenezco al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083876624 aprobado en 20241122 prefijo CDA desde el número 45001 al 70000 Vigencia: 24 Meses