

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018110-2505



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-05-29	Nombre o razón social CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1102697095		
Dirección: CLL 678 SUR13-60	Teléfono: 3117284844 Cel 3117284844	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LRN220	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027822228	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS



Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad	
		67			83			58			75	40	%	
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
64,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3569	4876	N	Eje 1 Derecho	3913	4365	N	15,6	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	2561	3934	N	Eje 2 Derecho	1834	3904	N	28,4*	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
18,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-8,8	Eje 2	0	Eje 3			Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	

Eje 1	-8,8	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial			Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G1 Luz de parqueo	CUMPLE		G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G1 Luz Interna	CUMPLE		G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G1 Luz Placa	CUMPLE		G1 Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G1 Luces Altas	CUMPLE		G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE		G1 Luces Bajas	CUMPLE		G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE		G1 Indicadores de tablero	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE		G1 Terminales Batería	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE		G1 Anclaje de batería	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE		G1 Desempeñador	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G1 Cruzeta	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G1 Linterna	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE		G1 Triángulos	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE		G1 Banderola	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G1 Tacos	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE		G1 Llanta de repuesto	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE		G1 Gato	CUMPLE		G1 Latorneria y Pintura	CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G1 Herramienta	CUMPLE		G1 Tapiceria	CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE		G1 Extintor	CUMPLE		G1 Cojineria	CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE		G1 Botiquin	CUMPLE		G1 Caja de Direccion	CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE		G1 Señales de advertencia	CUMPLE		G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G1 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE		G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G1 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE		G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Direccionalos	CUMPLE		G1 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE		G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE		G1 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Reverse	CUMPLE		G1 Eje3 Santa Derecha	CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,97
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,65	4,21
Eje 2	4,28	4,33

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADENAS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.