

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #034125

CDA de la 44

Calle 44 sur No. 249-41 Bogotá
Teléfono: (001) 3799998
Email: atencion_cliente@cda44.com
Inscripción No. 44 de 1.4.3
Nº. 900.085.424-2

Centro de Diagnóstico
Automotriz de la 44

DATOS BÁSICOS

FECHA: 2025-06-03	NOMBRE: MELGAREJO CALCETERO FABIO ENRIQUE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79922479
DIRECCIÓN: CALLE 53 SUR #29-14	CORREO ELECTRÓNICO: SandrawSar072@hotmail.com	TELÉFONO: 3105597301

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: GEU949	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE: 1599	KILOMETRAJE: 171734
LICENCIA DE TRANSITO: 10028344845	MODELO: 2020	FECHA DE MATRICULA: 2019-09-23	NÚMERO DE PASAJEROS: 4
VIN O CHASIS: 9FBHSR59SLM148267	NÚMERO MOTOR: 2842Q242278	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2025-06-03	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	28.9
		INCLINACIÓN:	2.20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	29.4
		INCLINACIÓN:	0.80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	32.6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	28.9
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			119

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
48.0	49.0	42.0	62.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-4.00	TRASERA:	-8.00
------------	-------	----------	-------

FRENO AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1475	6219	1934	6464

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2705	3404	2385	3767	11.6
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1303	2815	1713	2697	23.9"
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR	26.8	EFICACIA TOTAL		63.9

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		

VEHÍCULO CON CATALIZADOR

No

TEMPERATURA DE PRUEBA

CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C
	HUMEDAD RELAT.	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	CICLO 1	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL			NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C		LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	%		

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	43.0	43.0	psi
EJE 2	44.0	44.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	4.02	4.11	mm
EJE 2	3.74	3.22	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			5.98

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #034125

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 no. 740-63 Bogotá
Teléfono: (001) 8779999
Email: atencion.clientes@cdla44.com
Inversiones Milla Álvarez S.A.S.
NIT. 900.081.625-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

NICOLAS ANGEL LOPEZ

FIN DEL INFORME

**APROBADO
PREVENTIVA**

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección. El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.