

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA, NIT: 900153422
CALLE 16 Nº 22-07, ACACIAS (META)

TEL: 3113586674 - 6086574897



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

| | |
|---|---|
| Fecha de prueba 2025-07-25 | Nombre o razón social BANCOLOMBIA SA |
|---|---|

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2025-07-25 | Nombre o razón social BANCOLOMBIA SA | Documento de Identidad CC () NIT (X) CE () No. 890903938 |
| Dirección SAJ MARTIN | Teléfono 3175747740 | Ciudad Villavicencio |

3. DATOS DEL VEHICULO

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

| Todas las fases | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|-------------|-------|--------------------------|
| | Valor | Máximo | Unidad | Intensidad | Mínimo | Unidad | Inclinación | Rango | Unidad |
| Ruldo escape | 100.00 | - | dBA | Baja | | klux/1m | | % | Intensidad Máximo Unidad |
| | | | | Derecha | | | | | klux/1m |
| | | | | Baja | | klux/1m | | % | |
| | | | | Izquierda | | | | | |

7. Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad % |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|----------|
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|----------|

8. Frenos

| 3. TIENOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| % | % | Eje 1 izquierdo | | N | Eje 1 Derecho | | N | | | % | |
| | | Eje 2 izquierdo | | N | Eje 2 Derecho | | N | | | % | |
| Eficacia auxiliar | % | Eje 3 izquierdo | | N | Eje 3 Derecho | | N | | | % | |
| | | Eje 4 izquierdo | | N | Eje 4 Derecho | | N | | | % | |
| | | Eje 5 izquierdo | | N | Eje 5 Derecho | | N | | | % | |

9. Desviación lateral

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

| Referencia comercial de la llanta | Error en distancia | % | Error en tiempo | % | Máximo | Unidad % |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|--------|----------|
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|--------|----------|

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 Unid % | Ciclo 2 Unid % | Ciclo 3 Unid % | Ciclo 4 Unid % | Valor Norma % |
|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| Total | | | 0 | 0 |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| Total | | | 0 | 0 |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| Total | | | 0 | 0 |

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

163950

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-07-25 LTK449 07:28



2025-07-25 LTK449 07:28

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA




OMAR AUGUSTO TRIANA PINILLA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
 Juan Sebastian Forero Murcia [Foto delantera], Juan Sebastian Forero Murcia [Sonido], Juan Sebastian Forero Murcia [Foto trasera], Juan Sebastian Forero Murcia [Profundidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)





**CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR SEGURA SAS**

NIT : 900,153,422 - 6
CL 16 N. 22-07 BRR COOPERATIVO
ACACIAS-META - COLOMBIA
3113586674 3202310845
seguraltda@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 10.00



Cliente CONSORCIOS TRANSPORTES EMSA 2024

NIT 901,830,981 - 1

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección CR 28 # 86 - 26 BRR EL POLO

Teléfono 3175747740

Cludad ACACIAS-META - COLOMBIA
Correo facturasproveedor@tne.com.co

Centro Costo 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 47637**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-25 07:20:30

Expedición 2025-07-25 07:20:58

Vencimiento 2025-07-25

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|------|-----------|---------------------|
| 1 | 0040001000001 | PREVENTIVAS LIVIANOS | UN | 1.00 | 25,210.08 | 25,210.08 |
| Total Items | | | | | | 25,210.08 |
| | | | | | | Total Bruto |
| | | | | | | 4,789.92 |
| | | | | | | \$ 30,000.00 |
| IVA Tarifa 19% | | | | | | |
| Total a Pagar | | | | | | |

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo 30,000.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

LTK449 PLACA PREVENTIVA

Firma Elaborado por : GEIDY CASTAÑO

Firma Recibido

Si el resultado de la revisión , su vehículo es rechazado, usted dispondrá de quince(15) días calendario contados a partir de la fecha de esta factura, para realizar nuevamente sin costo. Resolución 2200 del 30 mayo de 2006 del Min. Transporte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075622190 aprobado en 2024-07-23 hasta el 2026-07-23, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 37001 al 54000