

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 12/04/2024			Consecutivo: 2024-3642			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958			Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO		
Nombre o Razón Social: CARLOS HUMBERTO CASTRO JARAMILLO			Placa: FNL614	Intern: 614	Tipo: BUS	
Cedula o NIT: 71676626			Modelo: 2019	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: GPS	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE				
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS			SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad			X		2018-08-02	
Tarjeta de operación			X		2024-05-12	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2024-05-25	
Revisión Bimestral			X		2024-06-12	
Revisión tecnico mecánica (vigente)			X		2024-08-14	
Fólixa de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2024-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas		X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X			
	3. Extintor N0 1		X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X			
	6. Cruceta		X			
	7. Linterna		X			
	8. Llanta de repuesto		X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora		X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador		X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X			
	18. Luces traseras medias		X			
	19. Luces de reversa		X			
	20. Luces de parqueo		X			
	21. Luces direccionales		X			
	22. Vidrio Panoramico		X			
	23. Luz de placa		X			
	24. Velocidad máxima		X			
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco		X			
	Estado de la placa		X			
	29. Luces delanteras altas y bajas		X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	30. Luces direccionales y parqueo		X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X			
	32. Estado de la placa		X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X			
37. Estado general de latoneria y pintura		X				


ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIE NTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUÍN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
IMAGEN CORPORATIVA	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
Vikrant	Vikrant	IN	EX
235/75R17.5	235/75R17.5	Vikrant	Vikrant
6mm	6mm	235/75R17 .5	235/75R17 .5
6mm	6mm	6mm	6mm
Cumple	Cumple	6mm	6mm
		Cumple	Cumple
		Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y ledes que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil



TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

Aprobado