


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-04-16	ROMAN RESTREPO	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98546035			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CARRERA 50D #92-111	2222222	Briceño	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GTX526	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020690206	2020-06-25	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ167444		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C226705	OTTO	1998	170500	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



2025-04-16 GTX526 16:23



2025-04-16 GTX526 16:19

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.80		73.40		89.70		66.20	40	%

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
70.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3258.00	4067.00	N	Eje 1 Derecho	3037.00	4173.00	6.78	30	%
			Eje 2 izquierdo	2415.00	3641.00	N	Eje 2 Derecho	2166.00	3544.00	N	10.30	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
29.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		

## Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.05	0.05				10	m/km

## Inspección Visual

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Umplaprabrisas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO



**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

ROMAN P.DD. RESTREPO TAMAYO  
CC. 98546035. CM.