

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA

Fecha de prueba

Nombre o razón social

Documento de identidad
CC (X) NIT () CIE () No: 71757777
2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Dirección

CLL 76 N 91 91

Placa

TMW562

País

COLOMBIA

Servicio

Público

Clase

MICROBUS

Marca

NISSAN

Línea

URVAN AHZ GL

Modelo

2007

No. de licencia de tránsito

10028138177

Fecha matrícula

2007-07-13

Color

BLANCO

Combustible

Diesel

Ciudad

MEDELLIN

Departamento

Antioquia

N. Motor

ZD30095863K

Tipo motor

4T

Cilindraje

3000

Kilometraje

349010

Número de Sillas

14

Vidrios polarizados

SI ()

NO (X)

Blindaje

SI ()

NO (X)

3. DATOS DEL VEHÍCULO
3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES
Con motor eléctrico
Con motor a hidrógeno
Otros
B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Auditables
5. Intensidad e inclinación de las luces bajas
6. Suma de la intensidad de todas las luces
7. Suspensión (si aplica)
8. Frenos
9. Desviación lateral
10. Dispositivos de cobro (si aplica)
11. Emisiones de Gases
11a. Vehículos con ciclo OTTO
11b. Vehículos a diesel (Opacidad)
12. Defectos encontrados en la inspección mecánizada de acuerdo con los criterios definidos en la NTC 5375
13. Defectos encontrados en la inspección visual de acuerdo con los métodos y criterios definidos en la NTC 5375
14. Defectos encontrados en la inspección visual de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística

Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/ Km	
Referencia comercial de la llanta											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	
52.6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3039	6367	N	Eje 1 derecho	3332	6043	N	8.79
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2439	4876	N	Eje 2 derecho	2551	4297	N	4.39
Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 derecho	N			Eje 3	N			%
Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 derecho	N			Eje 4	N			%
Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 derecho	N			Eje 5	N			%
11b. Vehículos a diesel (Opacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad m-1	Ciclo 2	Unidad m-1	Ciclo 3	Unidad m-1	Ciclo 4	Unidad m-1	Resultado	
CO	Vr	Norma Unidad	CO2	Vr	Norma Unidad	O2	Vr	Norma Unidad	HC	Valor	
Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	ppm	Norma	
Cruceiro	%	Cruceiro	%	Cruceiro	%	Cruceiro	%	Cruceiro	ppm	Unidad	
12. Defectos encontrados en la inspección mecánizada de acuerdo con los criterios definidos en la NTC 5375											
Código										Total	
Código											
13. Defectos encontrados en la inspección visual de acuerdo con los métodos y criterios definidos en la NTC 5375											
Código											
14. Defectos encontrados en la inspección visual de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística											
Código											

			Total	0	0
--	--	--	-------	---	---

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)			
APROBADO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	


Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
 - b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
 - Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
 - Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
960

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Labrado Eje 1 Izquierda: 3,5 mm, Derecha: 3,7 mm, Eje 2 Izquierda: 2,0 mm, Derecha: 2,0 mm, Repuesto: 3,0 mm, Fuerza Aux Eje 2 : Izq (2503)
Der (2634)



-Fin del Informe-

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAIME DANIEL RIVERA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - YESID GRANADOS, Luces - SEBASTIAN GALLON LOPEZ, Desviación - YESID GRANADOS, Suspensión - SEBASTIAN GALLON LOPEZ, Frenos - SEBASTIAN GALLON LOPEZ, Foto #1 - SEBASTIAN GALLON LOPEZ, Foto #2 - SEBASTIAN GALLON LOPEZ,

Generated e impreso con Falcon®