

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002458-2508

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214187-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

AUTOMÁS

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-08-19	Nombre o razón social: HECTOR CHAVERRA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 70135317		
Dirección: HATILLO	Teléfono: 3003849145	Ciudad: BARBOSA	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TGA407	Marca: AGRALE	Línea: MA 7.0 TCA	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 4300
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10013678619	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:	Conductor: HECTOR CHAVERRA AGUDELO



			Fuerza			Fuerza			Desequilibrio		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Peso	Unidad		Peso	Unidad		Máximo	Unidad
55,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	8160	11968	N	Eje 1 Derecho	6290	11183	22,9*	30
			Eje 2 Izquierdo	6930	12655	N	Eje 2 Derecho	5920	13342	14,6	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
27,5	18	%	Eje 3 Izquierdo								
			Eje 4 Izquierdo								
			Eje 5 Izquierdo								
			Eje 5 Derecho								

			Desviación Lateral			Máximo ± 10			Unidad (m/km)	
Eje 1	-1,6	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5				

Inspección Sensorial								
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Intema	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Letoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojneria	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		5.21		
Eje 1	Izquierda		Derecha	
	R1	R2	R2	R1
Eje 2	7.88	7.41	7.45	7.51

ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.