

Código		Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
				A	B
			Total	0	0

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otras personas o al ambiente.

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO SI <u>X</u> NO <u> </u>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
APROBADO SI <u> </u> NO <u> </u>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A: Igual o superior a

- Se encuentra al menos un defecto tipo A;
- La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza
automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para
vehículos tipo remolques.

1853

Labrado Eje 1 Izquierda: 4,2 mm, Derecha: 4,6 mm, Eje 2 Izquierda: 7,3 mm Interna: 3,6 mm, Derecha: 6,0 mm Interna: 4,2 mm, Repuesto: 5,6 mm, Fuerza Aux Eje 2 : Izq (7695) Der (8714)



-Fin del Informe

James David Diaz Taboada

Visual - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE, Luces - nelson gabriel serna perez, Desviación - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE, Frenos - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE, Sonometro - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE, Foto #1 - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE, Foto #2 - JOHN FERNANDO VELEZ MONSALVE.

Generado e impresso con Falcon®