



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| CENTRO ESPECIALIZADO REVICAR NIT: 4217177-2 SEDE PRINCIPAL: Cr 8 # 21-51 Barrio bolivar I TUNJA correo: revicarssas@gmail.com, contacto: 322578526 - 608-7475797 | |  | | FORMATO DE INSPECCION A VEHICULO | |  Republica de Colombia Ministerio del Transporte Ley 336 1996 Resolucion 315 de 2013 | |
| INFORME No. | | FECHA DE REVISION. | | FECHA DE VENCIMIENTO REVISION. | | EMPRESA | |
| 3012 | | 28 DE ENERO DEL 2025 | | 28 DE MARZO DEL 2025 | | AL QUE INTERESE | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VEHICULO | | | | IDENTIFICACION O NIT | | TELEFONO | |
| SETRES LTDA | | | | NIT. 830097893 | | 3126918370 | |
| PLACA | | Nº INTERNO | | MODELO | | KILOMETRAJE | |
| UFU714 | | XXX | | 2006 | | 255171 | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | | | | No DE MOTOR. | | Nº CHASIS | |
| VIGENTE | | | | Nº JT553736 | | Nº KNHTS732267204492 | |
| LICENCIA DE TRANSITO | | | | 10020343657 | | | |
| ESTADO DEL VEHICULO | | | | | | | |
| CARROCERIA INTERNA. | | ACTIVIDAD. | | CARROCERIA EXTERNA. | | ACTIVIDAD. | |
| | | I S | | | | I S | |
| Estado general de la carroceria. | | r | | Estado de la carroceria. | | r | |
| Luces internas. | | r | | Tapa de combustible. | | r | |
| Asideros y manijas. | | r | | Numero Interno. | | r | |
| Dispositivo de velocidad. | | r | | Distintivos de la empresa | | r | |
| Dispositivo de fragmentacion. | | r | | Tubo de escape. | | r | |
| Señalización salidas de emergencia. | | r | | Placas Reglamentarias. | | r | |
| Ventanas o salidas de emergencia. | | r | | Parachoques o bomperes. | | r | |
| Timbres. | | r | | Soporte rueda de repuesto. | | r | |
| | | r | | Peldaños o Estribos. | | r | |
| Chapas y seguros internos. | | r | | Estado adecuado de bodegas. | | r | |
| Manijas y/o elementos elevavidrios. | | r | | Cierre de puertas. | | r | |
| Cajineria carteras y/o tapizados. | | r | | Chapas y seguros Externos. | | r | |
| Estado de las sillas. | | r | | Limpiaparabrisas. | | r | |
| Cantidad de sillas. | | r | | Vidrios laterales. | | r | |
| Mando de freno de emergencia. | | r | | Vidrio Panoramico. | | r | |
| Testigos tablero de instrumentos. | | r | | Espejos retrovisores. | | r | |
| Pedalera | | r | | Bocina o pito. | | r | |
| SISTEMA DE DIRECCION. | | ACTIVIDAD. | | SISTEMA DE SUSPENSION. | | ACTIVIDAD. | |
| | | I S | | | | I A S L | |
| Alineacion y balanceo. | | r | | Rodamientos. | | r | |
| Columna de direccion. | | r | | Suspension Hidraulica | | r | |
| Guardapolvos. | | r | | Espirales | | r | |
| Cremallera y colapsible | | r | | Tornes de suspension. | | r | |
| Amortiguador de direccion. | | r | | Templetes. | | r | |
| Brazo pitman y varillas y/o cilindro | | r | | Brazos estabilizadores | | r | |
| Bomba hidraulica de direccion. | | r | | Bujes. | | r | |
| Caja de direccion. | | r | | Amortiguadores | | r | |
| Barras de direccion. | | r | | Tijeras | | r | |
| Terminales de direccion | | r | | Palaquetas o muelles | | r | |
| R revisado | | I Inspeccionado | | A Ajuste | | S Sustituir | |
| L Lubricacion | | (s/a) si aplica | | | | | |
| Cuando existan condiciones rigurosas de manejo se requiere de un mantenimiento adicional. Utilice los intervalos de mantenimiento de servicio severo para los vehiculos que operan en condiciones extremas | | | | | | | |
| SISTEMA DE MOTOR. | | ACTIVIDAD. | | SISTEMA ELECTRICO. | | ACTIVIDAD. | |
| | | I A S L | | | | I A S L | |
| Correas de accesorios. | | r | | Luz de placa. | | r | |
| Sistema de arranque. | | r | | Cableado electrico. | | r | |
| Sistema de encendido. | | r | | Luces antiniebla (S/A). | | r | |
| Bateria. | | r | | Luces delimitadoras (S/A). | | r | |
| Sistema de carga. | | r | | Luces de parqueo. | | r | |
| Sistema de refrigeracion. | | r | | Luz de reversa. | | r | |
| Sistema de inyección. | | r | | Luces de parada o freno. | | r | |
| Sistema de admision de aire. | | r | | Direccionales (der) (izqui). | | r | |
| Sistema de escape. | | r | | Luces baja. | | r | |
| Sistema de lubricacion. | | r | | Luces altas. | | r | |
| LLANTAS. | | ACTIVIDAD. | | SISTEMA DE FRENOS. | | ACTIVIDAD. | |
| | | I A S L | | | | I A S L | |
| Llantas Regrabadas. | | r | | Pastillas. | | r | |
| Despegue banda de rodadura | | r | | Rodajas. | | r | |
| Llantas sin protuberancias. | | r | | Discos. | | r | |
| Rines. | | r | | Camaras y Racores. | | r | |
| Esparragos y/o tuercas. | | r | | Tubos v/o mangueras. | | r | |
| Fugas en la transmision. | | r | | Boster (servofreno). | | r | |
| Protector cardan (S/A). | | r | | Deposito y/o tanques. | | r | |
| Couplina (S/A). | | r | | Valvulas de frenado. | | r | |
| Cruzeta cardan (S/A). | | r | | Bomba o cilindro maestro. | | r | |
| Balinera cardan (S/A). | | r | | Compresor aire (S/A). | | r | |
| | | r | | Pedal del freno. | | r | |
| | | CUMPLI SI NO | | OBSERVACION | | PROFUNDIDAD DE LABRADO LLANTAS | |
| Caja y balance para ruedas | | r | | | | IZQUIERDAS | |
| Rotacion de neumaticos auxiliares | | r | | | | DERECHAS | |
| Extintor y Gato | | r | | | | 14.5m | |
| Llaves alicates Destornilladores | | r | | | | 15.6mm | |
| Tacos de madera | | r | | | | 14.4mm | |
| Señales reflectivas (triangulos) | | r | | | | | |
| Llanta de repuesto | | r | | | | | |

CENTRO ESPECIALIZADO REVICAR

NIT: 4217177-2 SEDE PRINCIPAL: Cr 8 # 21-51 Barrio bolivar I TUNJA
correo: revicarssas@gmail.com, contacto: 3225768526 . 608-7475797



Republica de Colombia
Ministerio del Transporte
Ley 336 1996 y Resolucion 315 de
2013



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL VEHICULO



INGENIERO QUIEN REvisa: SERGIO HARVEY CARDOZO MONTAÑA
CC: 4217177 **N° T. PROFESIONAL:** BY230-51722

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL INSPECCION:

APROBADO SI ☒ NO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO R.P.

28 DE MARZO DEL 2025

R O INGENIERIA
NIT. 830.501.665-8
FIRMA AUTORIZADA

T.P: BY 230-51722