



C.D.A. CEVILLAR  
NIT: 900593139  
CALLE 47 # 18 - 141  
Tel: 3232960  
BARRANQUILLA - Atlántico  
jefetecnico@cdacolombia.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2025-08-07 08:00:12	Nombre o Razón social RUSBEL LENTINO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 72215235
Dirección CR72 86-49	Teléfono fijo o Número de Celular 3013397284	Ciudad BARRANQUILLA
Correo Electrónico		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa WHV675	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca FOTON	Línea BJ6549B1PDA-AA
Modelo 2016	Número de licencia de tránsito 10026081512	Fecha de matrícula 2016-07-22	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LVCB2NBA5GS201671
No de motor 89687741	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 2780	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 15	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 129	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-14	Conversión GNV SI ( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.8			2.5	klux	NO
	Inclinación	1.60				0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.2			2.5	klux	NO
	Inclinación	1.90				0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	34.6				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	31.8				klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.70				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	7.80				klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 79.9			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69.0	Delantera Derecha	Valor 63.0	Trasera Izquierda	Valor 70.0	Trasera Derecha	Valor 74.0	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3537	6874	N	Eje 1	3246	N	8.23	20	30	%
Eje 2	2983	5396	N	Eje 2	2780	N	6.81	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3		N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4		N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5		N		20	30	%
Eficacia Total			Valor 55.4		Mínimo 50		Unidad %			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
18.4	18	%	Sumatoria Izquierdo	2116	N	Sumatoria Derecho	2043	N

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-1.80	-1.50					

## 9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada (rpm)	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
	0.96 4140	$m^{-1}$ (rpm)	0.93 4130	$m^{-1}$ (rpm)	0.89 4110	$m^{-1}$ (rpm)	0.86 4100	$m^{-1}$ (rpm)	Resultado	0.89	2.5
Temperatura de operación del motor	Condiciones Ambientales									LTOE	
Ralentí	Temp-Inicial 791	Temp-Final 59.0	Unidad °C	Temperatura ambiente 28.5	Unidad °C	Humedad Relativa 51.4	Unidad %	estándar 430	mm		

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.22	6.30				
DERECHA	6.25	6.35				4.22

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO 

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Valor sonometría: 80.0 dB

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	36.0	40.0				
DERECHA	38.0	40.0				35.0

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX & TECNOIL	0060				
OPACIMETRO	CAPELEC	OP-5696			215	
SONOMETRO	PCE IBERICA S.L.	130609006	322 A			
FRENOMETRO	RYME	441				
BANCO SUSPENSIÓN	RYME	1295	BSL			
DESVIACIÓN LATERAL	RYME	3133	NET			
TERMOHIGROMETRO	IAC	21062021-120	IACRHTLCDV3			
PROFUNDIMETRO	SHAE	WD2402A0267	N/A			
CAPTADOR	BRAINBEE	170612000114	MGT-300EVO			
DETECTOR HOLGURAS	RYME	09/0142	DHV CLASE:			
SENSOR BATERIA	BRAINBEE	170612000114	MGT-300EVO			
SONDA TEMPERATURA	BRAINBEE	170612000114	MGT-300EVO			

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Luces	ARTURO JOSE CASTRO BARRIOS
Emisiones ciclo Diesel	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Sonometria	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Registro fotográfico	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Frenos	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Inspección visual	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Suspensión	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES
Desviación lateral	DARIO ALBERTO CANCHILA REYES

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



Fin del informe