CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

O&Z Serviteca

Serviteca Parqueadero

Cra. 10 No. 7 - 25
Chía Cundinamarca
Tel: 863 7945
Cel: 313 390 9215

PARKING CHIA

FORMULARIO NACIONAL DE REVISIÓN PREVENTIVA

DECRETO 003366 DE NOV. DE 2003 Y RESOL. 315DE FEB. 2013 ESTA REVISIÓN PREVENTIVA NO ES VALIDO COMO REVISIÓN OFICIAL.

No 2020-01-28-01

FECHA REVISIÓN	DIA	MES	AÑO
	28	ENERO	2020

EMPRESA: AUTURESTE

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FERNANDO LOPEZ

PLACA	SKN 386	No. INT.	1230
MODELO	2007		
MARCA	NON PLUS ULTRA	LINEA	PLUS TL 1,45 L
MOTOR	BD30119255Y	CHASIS	CKDABFTL07N002330

CARROCERÍA

DISTINTIVO DE LA EMPRESA	
PINTURA	Revisado
PARABRISAS	Revisado
VENTANILLAS PUERTAS	Revisado
TIMBRE	Revisado
ESPEJOS	Revisado
TAPICERIA	Revisado
ANCLAJE SILLAS	Revisado
SALIDA DE EMERGENCIA	Revisado
LATONERIA	Revisado
BOMPER DELANTER O TRASERO	Revisado
ESTADO TUBO ESCAPE	Revisado
ESTADO DE RINES	Revisado

CONDICIONES MECÁNICAS

CADENA CARDAN	Revisado
SUSPENSIÓN	Revisado
AMORTIGUADORES	Revisado
BALLESTAS	Revisado
HIDRÁULICAS NEUMÁTICOS	Revisado
BUJE CAUCHOS	Revisado
SOPORTES	Revisado
SPLINDER	Revisado
ROTULAS	Revisado
TERMINALES	Revisado
DIRECCIÓN	Revisado
LUBRICACIÓN (Estado del Aceite)	Revisado
TIJERAS	Revisado
FUGAS	

EQUIPO DE CARRETERA

SEÑALES DE ADVERTENCIA 2	Revisado
TACOS 2	Revisado
GATO	Revisado
CRUCETA	Revisado
HERRAMIENTA	Revisado
REPUESTO	Revisado

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD SISTEMA ELÉCTRICO

PLUMILLAS	
PITO	Revisado
DIRECCIONALES	Revisado
STOPS	Revisado
REVERSA	Revisado
PITO REVERSA	Revisado
LUZ PARQUEO	Revisado
LUZ INTERNA	Revisado
LUZ PLACA	Revisado
LUCES ALTAS	Revisado
LUCES BAJAS	Revisado
SISTEMA ARRANQUE	Revisado
INDICADORES TABLERO	Revisado
TERMINALES DE BATERIA	Revisado
DESEMPAÑADOR	Revisado

SISTEMA DE FRENOS

FRENO PRINCIPAL	Revisado
FRENO AUXILIAR	Revisado
MANGUERA DE FRENOS	Revisado

BOTIQUIN

EXTINTOR FECHA VEN. D___ M__1 AÑO __21__

ISODINE	Revisado	MICROPORE	Revisado
ALCOHOL	Revisado	CURAS	Revisado
SUERO	Revisado	GUANTES	Revisado
GASA	Revisado	BISTURI	Revisado
VENDAS	Revisado	TIJERAS	Revisado
COPITOS	Revisado	ALGODON	Revisado
AGUA	Revisado	CUELLO ORT.	Revisado
No. DE CINTURONES	21		Revisado

RUEDAS PROFUNDIDAD DE LABRADO mm

EJE 1	Llanta Delantera Izq.	7mm	mm.
	Llanta Delantera Der.	7mm	mm.
EJE 2	Llanta Trasera Izq.	4mm	4mm mm.
	Llanta Trasera Der.	4mm	4mm mm.

FIRMA AUTORIZADA O & Z SERVITECA

NOMBRE:

NIT. 79.040.595-9

OBSERVACIONES:

SEGURO	23/01/2021
TECNO M.	19/05/2020
T.OPERACIONES	2/10/2021
KILOMETRAJE:	387499

VEHICULO APROBADO

tec. Revision Armando olivos

tec. Revision jaime velazquez