



REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte, Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

CDA CAJICA S.A.S. NIT: 900.113.654-7 Dir: CAJICA Vereda Canelón Villa Marcela Tel:8844324

Email: cda_cajica.sas@hotmail.com

FORMULARIO No: 5103	PLACA AUTO SLG306	F REVISION PREV. 11-abr.-19	F. PROX. REVISION: 10-jun.-19	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTES ESPECIALES VIP S.A.	ORDEN- MOVIL 39239
MARCA HYUNDAI	LINEA STARE H1	MODELO 2008	CLASE MICROBUS	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 31355	LICENCIA TRANSITO 10011360188	TIPO MOTOR DIESEL	Venci Rev. Tecn Oblig 10-nov.-19

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO NOHORA EDITH SANTANA CARDEN	NIT/CC PROPIETARIO 52665212	DIRECCION PROPIETARIO CALLE 5 # 9 - 63	TELEFONO PROPIETARIO 3166925454

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR NOHORA EDITH SANTANA CARDENAS	CEDULA CONDUCTOR 52665212	VENC. LICENCIA CONDUCCION 14-abr.-19

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL QBE	ASEGURADORA C. EXTRACONTRACTUAL QBE
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 25-nov.-19	C. CONTRAC. VENCIMIENTO 24-ene.-20	C. EXTRACONTRACT VENCIMIENTO 24-ene.-20

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim opacidad R 910/08: 28,00%	Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08: Sin evaluar	Aprobó R 005: Sin evaluar	
Lim opacidad R 005: 35,00%			

OBSERVACIONES:

Formulario No: 5103

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

- 1 Retrovisores Apto
- 2 Botiquín Apto
- 3 Espejos laterales Apto
- 4 Espejo puerta trasera Apto
- 5 Extintor Apto
- 6 Gato hidráulico Apto
- 7 Herramientas Apto
- 8 Linterna Apto
- 9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto
- 10 Soporte repuesto Apto
- 11 Tacos Apto
- 12 Triángulos Apto
- 13 Dispositivo de velocidad Apto
- 14 Chaleco Apto

SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

- 15 Bumper trasero Apto
- 16 Numeros de movil Apto
- 17 Cauchos puertas Apto
- 18 Latonería Apto
- 19 Pintura general Apto
- 20 Bumper delantero Apto
- 21 Logotipos de la empresa Apto
- 22 PBX Como conduzco? Apto
- 23 Calcomanías Salida Emergencia Apto
- 24 Aristas cortantes Apto
- 25 Placas laterales y de techo Apto
- 26 Tapa aceite y tapa combustible Apto
- 27 Cnapanas y manijas Apto

SISTEMA DE: 3 FRENOS

- 28 Líquido frenos Apto
- 29 Booster Apto
- 30 Tubos mangueras Apto
- 31 Guayas Fundas Vanillas Apto
- 32 Pedal Apto
- 33 Bomba principal Apto
- 34 Freno mano Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

- 35 Pito Apto

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

- 36 Interruptores elevavidrios Apto

- 37 Vidrios que distorsionan camp Apto
- 38 Parabrisas Del y Trasero Apto
- 39 Polarizados y entintados Apto
- 40 Fisuras e impactos Apto
- 41 Ventanas laterales Apto
- 42 Salidas de Emergencia Apto
- SISTEMA DE: 6 DIRECCION
- 43 Alineación Apto
- 44 Axiales Apto
- 45 Brazo corto Apto
- 46 Guardapolvos direccion Apto
- SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR
- 47 Asideros y portaequipajes Apto
- 48 Cinturones de seguridad Apto
- 49 Silletería Apto
- 50 Sillas discapacitados Apto
- 51 Tapicería Apto
- 52 forros Apto
- 53 Aseo Apto
- 54 Estribos Apto
- 55 Puertas Apto
- 56 Pisos (lisos o rotos) Apto
- 57 Timbre Apto
- SISTEMA DE: 8 FUGAS
- 58 Combustible Apto
- 59 Aire (mangueras y valvulas) Apto
- SISTEMA DE: 9 MOTOR
- 60 Fugas aceite motor Apto
- 61 Batería Apto
- 62 Cableado electrico en mal estado Apto
- 63 Radiador (fugas) Apto
- 64 Guaya capo Apto
- 65 Soportes Apto
- 66 Filtros de aire Apto
- SISTEMA DE: 10 SUSPENSION
- 67 Guardapolvos rotulas Apto
- 68 Tirantes o brazos Apto
- 69 Amortiguadores delanteros Apto
- 70 Amortiguadores traseros Apto
- 71 Soportes sapos Apto
- 72 Fugas amortiguadores Apto
- 73 Tijera inferior Apto
- 74 Tijera superior Apto

- 75 Terminales Apto
- 76 Splinderes Apto
- 77 Bujes muelles Apto
- 78 Bujes tijeras Apto
- 79 Hojas muelles Apto
- 80 Espirales Apto
- 81 Rotulas Apto
- 82 Chasis Apto
- 83 Barra estabilizadora Apto
- SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION
- 84 Intensidad luces Apto
- 85 Pastas frenos Apto
- 86 Pastas estacionarias Apto
- 87 Exploradoras traseras Apto
- 88 Colores diferentes Apto
- 89 Luces reflectivas Apto
- 90 Pastas reversa Apto
- 91 Comandos luces Apto
- 92 Luces bajas Apto
- 93 Luces Altas Apto
- 94 Luces estribos Apto
- 95 Direccionales Apto
- 96 Estacionarias Apto
- 97 Exploradoras delanteras Apto
- 98 Reversa Apto
- 99 frenos Apto
- 100 Internas Apto
- 101 Cocuyos delanteros Apto
- 102 Cocuyos traseros Apto
- 103 Luz placa Apto
- SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES
- 104 Resonador Apto
- 105 Nivel de opacidad % Sin evaluar
- 106 CO % No aplica
- 107 Exosto Apto
- SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS
- 108 Bandas laterales Apto
- 109 Fisuras Apto
- 110 Banda de rodamiento Apto
- 111 Regrabadas Apto
- 112 Delanteras Apto
- 113 Traseras Apto
- 114 Repuesto Apto

- 115 Rines Apto
- 116 Guardapolvos ejes Apto
- 117 Pernos y esparragos Apto
- SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR
- 118 Limpiabrisas Apto
- 119 fisuras chasis Apto
- 120 Peldaños Apto
- 121 Puertas Apto
- 122 Baul Apto
- 123 Carroceria - corrosion Apto
- 124 Compuertas de carga Apto
- 125 Perforaciones o entrada de agua Apto
- 126 Guardabarros Apto
- SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO
- 127 Inexistencia taximetro Apto
- 128 Taximetro no visible Apto
- SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA
- 129 Holguras elementos transmisión Apto
- 130 Fuga de aceite caja Apto
- 131 Cadena proteccion cardan Apto
- 132 Holguras cardan Apto



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA
DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A CAJICA

ELABORO
CDA CAJICA

jueves, 11 de abril de 2019

TELÉFONO: 8844324 - 3176393333
VEREDA Canelón - VILLA MARCELA

Página 1 de 1