

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0

CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA

Dirección AV 68 No 90-88

Cd. BOGOTÁ

Tel. 2533500 - .

Fecha 2020/02/24 10:42:56 AM	Propietario TORRES ADRIANA MARIA	CC.(X) NIT.() CE.() No.1019020741
Dirección CRA 102 C BIS 142 36	Teléfono 3213323550	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa SRF392	Modelo 2004	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 1001607663	Fecha Matrícula 2003-12-18	Clase MICROBUS
No. Motor JT492756	VIN KNCTC242247128768	Marca KIA
		Línea GRAND PREGIO
		Kilometraje 451706
		Número de sillas 19
		Color BLANCO
		Combustible DIESEL
		Cilindr 2956



Suspensión

Delantera Izquierda	47.9	Delantera Derecha	48.8	Trasera Izquierda	41.7	Trasera Derecha	65.0	Mínimo: 40.0	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
59.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3902.0	N	Eje 1 Derecho	4162.0	N	6.2
			Eje 2 Izquierdo	2713.0	N	Eje 2 Derecho	3063.0	N	11.4
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30
28.6	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30

Desviación Lateral

Eje 1	-8.2	Eje 2	0.7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempenador	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2 Resortes o Balostas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G3 Limpiparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE					

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/nLos resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

DD:5.3- DI:5.1-

TD:4.8- TI:4.5-

5.1

