



Cra. 10 No. 7 - 25
Chía Cundinamarca
Tel: 863 7945
Cel: 313 390 9215



FORMULARIO NACIONAL DE REVISIÓN PREVENTIVA

DECRETO 003366 DE NOV. DE 2003 Y RESOL.
315DE FEB. 2013 ESTA REVISIÓN PREVENTIVA
NO ES VALIDO COMO REVISIÓN OFICIAL.

No 2020-01-29-01

EMPRESA:

AUTO SERVICIO CHIA LTDA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ALVARO MARTINEZ

FECHA
REVISIÓNDIA
29MES
ENEROAÑO
2020PLACA
USB 589No. INT.
2003MODELO
2007

MARCA

CHEVROLET

LINEA

NKR55

MOTOR

428199

CHASIS

9gcnkr5527b004530

CARROCERÍA

DISTINTIVO DE LA EMPRESA

PINTURA

PARABRISAS

VENTANILLAS PUERTAS

TIMBRE

ESPEJOS

TAPICERIA

ANCLAJE SILLAS

SALIDA DE EMERGENCIA

LATONERIA

BOMPER DELANTER O TRASERO

ESTADO TUBO ESCAPE

ESTADO DE RINES

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

CONDICIONES MECÁNICAS

CADENA CARDAN

SUSPENSIÓN

AMORTIGUADORES

BALLESTAS

HIDRÁULICAS NEUMÁTICOS

BUJE CAUCHOS

SOPORTES

SPLINDER

ROTULAS

TERMINALES

DIRECCIÓN

LUBRICACIÓN (Estado del Aceite)

TIJERAS

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

FUGAS

EQUIPO DE CARRETERA

SEÑALES DE ADVERTENCIA 2

TACOS 2

GATO

CRUCETA

HERRAMIENTA

REPUESTO

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD SISTEMA ELÉCTRICO

PLUMILLAS

PITO

DIRECCIONALES

STOPS

REVERSA

PITO REVERSA

LUZ PARQUEO

LUZ INTERNA

LUZ PLACA

LUCES ALTAS

LUCES BAJAS

SISTEMA ARRANQUE

INDICADORES TABLERO

TERMINALES DE BATERIA

DESEMPAÑADOR

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

SISTEMA DE FRENOS

FRENO PRINCIPAL

FRENO AUXILIAR

MANGUERA DE FRENOS

Revisado

Revisado

Revisado

BOTIQUIN

EXTINTOR FECHA VEN. D__ M__ 11 AÑO__ 20__

ISODINE

Revisado

MICROPORE

Revisado

ALCOHOL

Revisado

CURAS

Revisado

SUERO

Revisado

GUANTES

Revisado

GASA

Revisado

BISTURI

Revisado

VENDAS

Revisado

TIJERAS

Revisado

COPITOS

Revisado

ALGODON

Revisado

AGUA

Revisado

CUELLO ORT.

Revisado

No. DE CINTURONES 2

Revisado

RUEDAS PROFUNDIDAD DE LABRADO mm

EJE 1 Llanta Delantera Izq. 10mm mm.
Llanta Delantera Der. 10mm mm.
EJE 2 Llanta Trasera Izq. 9mm mm.
Llanta Trasera Der. 9mm mm.

FIRMA AUTORIZADA O & Z SERVITECA

NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SEGURO

9/03/2020

TECNO M.

12/03/2020

T.OPERACIONES

21/03/2020

KILOMETRAJE:

263402

VEHICULO APROBADO

tec. Revision Armando olivos

tec. Revision jaimé velazquez