

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No 0002674

Fecha Revisión

15/08/2019



PLACA: UWQ405	CLASE: BUS	MARCA: CHEVROLET	LINEA: NPR
KILOMETRAJE: 225993	MODELO: 2004	CILINDRAJE: 4500	SILLAS: 29
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 983732	VIN: ****	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 9328164 1	
Certificado: 40947007	Fec.Exp: 27/11/2018	Fec.Ven: 27/11/2019	Fec.Exp: 21/10/2018
Fec.Ven: 20/10/2019		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Empresa: TRANSVANS LTDA NIT. 900187037	Dirección: BOGOTA -		
Propietario: RUIZ RAMIREZ ALFONSO CC. 2916973	Dirección: BOGOTA *****		
Conductor: JOSE ALFONSO RUIZ CASAS CC. 79279414	Dirección: BOGOTA *****		

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES	Rines Traseros	Retrvisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	Espargos y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excesiva
Medias Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medias Traseras	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Aceite de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reversa	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Direccion	SISTEMA ELECTRICO
Parqueo	Combustible	Terminales	Interruptor Electrico
Interna	Aire	Axiales	Correas
Gradas	Sistema de Escape	Brazo corto	Bateria
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapiceria	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pilo Ciudad
Silleria	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Direccion	Pres.Lubrimotor
Puerta	Crucetas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Pasa Manos	Uniones	Splinderes	Extintor
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Botiquin
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triangulos -Conos
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Cufes)
Escotillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Martillos	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	6.51	4.89	9.87	6.59	7.91	8.9	5.92				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		Norma
											Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 15/10/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Jose Alfonso Ruiz Casas

79279414

RESPONSABLE

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.