

REVISION Y MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO
Ministerio De Transporte
Resolución 315 de 2003



SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ - AINKAA
900943593-7
CARRERA 3 ESTE # 15 - 76
3102785527
MOSQUERA

A. INFORMACION GENERAL:

Fecha de prueba: 30/09/2019 03:59:04 p.m.	Nombre o Razon Social: PENA MAGDA JULIETH - TRANS. GALAXIA	Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No.	52704175
Dirección: CALLE 15 N. 28-20 CASA 137	Teléfono: 3202222682	Ciudad: FUNZA	Departamento: Cundinamarca

Placa: WCZ131	País: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: MICROBUS	Marca: RENAULT	Línea: TRAFIC
Modelo: 2013	No Licencia de Tránsito: 10006790182	Fecha matricul.: 03/02/2014	Color: BLANCO GLACIAL	Combustible: A.C.P.M	VIN o Serial: VF1FLBUDCDY522637
No Motor: M9RM786C203764	Tipo motor: 4 TIEMPOS	Cilindrada: 1870	Kilometraje: 173000	Número de Sillas: 16	Medios polarizados: SI () NO (X)
					Blindaje: SI () NO (X)

B INFORME MECANIZADO DE LA INSPECCION




4. Emisiones Audibles				5. Intensidad e Inclinación de luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Valor	Maximo	Unidad		Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo
Ruido Escape		dB		Baja Derecha	9,00	Klx	2,5	0,5 - 3,5	%		
				Baja Izquierda	8,00	Klx	2,5	0,5 - 3,5	%	23,00	225

7. Suspension (Si Aplica)				8. Frenos			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor

9. Deviación Lateral				10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)			
Eje 1	7,00	Eje 2	0,00	Eje 3		Eje 4	

11. Emision de Gases				11a Vehiculos con ciclo OTTO			
Temp °C	RPM	Monóxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano) (HC)	Oxido Nitroso (NO)	
		CO	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor
		Ralentí	<=	%	Ralentí	<=	%
		Crucero	<=	%	Crucero	<=	%

11b. Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)				11c. Vehiculos con motor a Gasolina (OPACIDAD)			
Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad
81	3500	25,00	%	26,00	%	27,00	%



D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			Total	0	0
---	--	--	-------	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B

Total	0	0
-------	---	---

Nota: Esta es una revisión preventiva y en ningún momento reemplaza la revisión técnica mecánica obligatoria amparada por la ley.

Regimen sancionatorio: Artículo 26 decreto 3365 " serán sancionadas con multa de once a quince SMLV las empresas de transporte público que carezcan de un programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos con los cuales prestan servicio.

Aprobado:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
-----------	--	-----------------------------

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

TECNICO RESPONSABLE
ALEXANDER OSPINA



H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

ALINEACIÓN:	OPERARIOS VARIOS PRUEBA	LUCES:	OPERARIOS VARIOS PRUEBA
FRENOS:	OPERARIOS VARIOS PRUEBA	SONOMETRO:	
SUSPENSION:		EMISIONES:	OPERARIOS VARIOS PRUEBA
VISUAL:	ALEXANDER OSPINA		

Nota:

1) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva la cual establece la resolución 315 de 2013, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
		A	B
Total		0	0

Servicio Integral Automotriz

Placa **WCE 131**

Revisado **30 09 19**

Próxima revisión **30 11 19**

Se revisó el vehículo, según resolución 315 de 2013 del Ministerio de Transporte

SIA - Cra 3 Este No 15 - 76

Barrio Ingui - Mosquera